



Информация
по выполнению Предписания №21/1 от 11.02.2022 об устранении выявленных нарушений
требований пожарной безопасности на 26 апреля 2024 года

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием выявленного нарушения	Отметки об устранении
1.	На путях эвакуации второго этажа покрытие пола, применены материалы с неподтверждённой пожарной опасностью (линолеум)	Имеется сертификат соответствия №РОСС RU.0001.11АЮ62, выданный на основании сертификата пожарной безопасности № ССПБ.RU. ОП033.В00042 от 02.02.2004.
2.	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли здания	выполнено
3.	Не обеспечено ежегодное проведение испытания средств обеспечения средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (системы АУПС и СОУЭ здания требуют полной реконструкции в связи с истекшим сроком эксплуатации)	Письмо-ходатайство №10 от 15.02.2022 на имя директора МБУ «Департамент телекоммуникационных технологий» г.Казани о замене системы АУПС и СОУЭ и обеспечении защиты кабинетов в здании ЦВР и в здании автототехники. Повторное письмо
4.	Помещение для приема пищи на втором этаже и помещение для приема пищи на первом этаже, расположенное в мастерской, не защищены системами АУПС и СОУЭ	
5.	Каждый огнетушитель должен иметь порядковый номер на корпусе огнетушителя	выполнено
6.	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций напольного покрытия (деревянные полы) сцены в актовом зале	выполнено
7.	Не выгорожены противопожарными дверями подвальная часть здания помещения теплового узла, складских помещений на первом этаже (кабинеты №2 и 7), помещение технического моделирования на втором этаже кабинет №26	выполнено
8.	Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на каждого дежурного	выполнено

	помещения на 1 этаже кабинет №7 допущено снятие двери, предусмотренной проектной документацией	
10	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на дверях помещений и на установках в зоне обслуживания их на видном месте	выполнено
11	Допущена блокировка эвакуационной двери у запасного эвакуационного выхода №36 на первом этаже	исправлено
Здание автототехники		
12	Помещения здания автототехники не защищены системами АУПС и СОУЭ	Письмо-ходатайство №10 от 15.02.2022 , повторное письмо
13	Не организована разработка планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах	выполнено
14	Помещение ремонтной зоны не выгорожено противопожарными дверями	выполнено
15	Категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений ремонтной зоны, склада возле ремонтной зоны, склада у коридора и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте	выполнено
16.	В помещении гостевой допущена эксплуатация светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренного конструкцией	выполнено

Директор ЦВР



Р. М. Богомолова

Денисова С.В.,
89503265902