

АКТ №1

ОСМОТРА ТЕПЛОВОГО КОНТУРА ЗДАНИЯ

г. Елабуга

30.04.2025 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Садовниченко И.В., заведующий

Члены комиссии:

Немтырева О.В., зам. заведующего по АХЧ

Остроумов А.И., главный специалист МАУ «ХОЗУ» при Исполкоме

Елабужского муниципального района

провела осмотр теплового контура здания МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №39 «Килэчэк» ЕМР РТ, расположенного по адресу: ул. Баки Урманче, д.7, с целью оценки его технического состояния, выявления дефектов и разработки рекомендаций по устранению недостатков.

1. Общие сведения

- Наименование объекта: здание детского сада
- Год постройки: 2015, этажность: 3
- Кадастровый номер/технический паспорт: 16:47:010502:1199
- Ответственное лицо за эксплуатацию: Садовниченко И.В., заведующий

2. Методы и инструменты осмотра

- Визуальный осмотр.
- Проверка документации: технический паспорт

3. Результаты осмотра элементов теплового контура

Элемент	Состояние	Выявленные дефекты	Рекомендации
Стены	удовлетворительное	дефектов не выявлено	
Окна/двери	удовлетворительное	дефектов не выявлено	
Крыша/чердак	удовлетворительное	дефектов не выявлено	
Фундамент/цоколь	удовлетворительное	дефектов не выявлено	
подвал	удовлетворительное	дефектов не выявлено	

4. Заключение комиссии

Тепловой контур здания находится в **удовлетворительном**/неудовлетворительном состоянии.

Рекомендовано:

Обеспечить регулярный мониторинг состояния теплового контура (не реже 1 раза в год).

Подписи членов комиссии:

1. _____ / И.В. Садовниченко
2. _____ / О.В. Немтырева
3. _____ / А.И. Остроумов

