


Информация по замечаниям, указанным в судебных решениях по АТЗ

№ ОУ	Дата и № решения суда	Замечания	Сроки устранения по решению суда	Информация об устранении замечаний	Примечание
МБОУ «СОШ №10»	20.10.2021 года Дело №2-10204/2021 УИД 16RS0042-03-2021-008984-86	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.17 ППР в РФ) (Инициировано проведение электронных торгов на выполнение вышеуказанных работ, максимальная цена контракта составляет 22 025,00 рублей из внебюджетных средств).	01.09.2022 года	Организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц с составлением протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации противопожарной защиты (п.17 ППР в РФ) (Инициировано проведение электронных торгов на выполнение вышеуказанных работ, максимальная цена контракта составляет 22 025,00 рублей из внебюджетных средств).	
		Не выполнено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (книгохранлище на 1-м этаже, электрощитовой, архив на 1-м этаже, библиотеки на 1-м этаже, помещения для хранения лыж в спортивном зале, помещения для хранения коньков, костюмерной, столлярной мастерской, слесарной мастерской, склад сыпучих продуктов в столовой) производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений		Выполнено	

	столовой выполнены из горючего материала (дерево) (ст.4 Федерального закона №123-ФЗ, п.4.3.2 СП 1.131.30.2009)			
	Точечные дымовые пожарные извещатели необходимо установить в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, огражденном стропильными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4м. В коридоре столовой (ст.4 Федерального закона №123-ФЗ, п.13.3.8 СП 5.13130.2009)		Выполнено	
	Не обеспечена охрана объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделением национальной охраны войск РФ, военными подразделениями и сторожевыми подразделениями организаций, подведомственных Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти.		Выполнено	
	Не оборудовано на первом этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии	Не выполнено		Отсутствие финансирования
	Отсутствуют камеры видеонаблюдения для визуального контроля эвакуационных выходов, потенциально опасных участков и критических элементов объекта.	Выполнено		

Директор школы



И.А.Бодрова