

## Отчет

на представление от 31 мая 2021 года, № 02-08-02/684

В результате рассмотрения представления приняты меры по устранению нарушения законодательства, а именно:

на планерке администрации от 2.06.2021, принято решение по устранению нарушений:

№ предп сия	Вид нарушения обязательного требования пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требование которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Корпус А, Б. Отсутствует речевое оповещение людей о пожаре в зданиях школы	Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 4, статья 84, СП 3.13130.2009, пункт 3.1,3.3, таблица 1,2, НПБ 104-03, пункты 3.1,3.2,4.1,5.1, таблица 1,2.	В течение года	Письмо отправлено по ЭДО в УО АМР РТ (исх.№ 68 от 26.04.2021г.) года на установку речевого оповещения людей в здании
2	Корпус А, Б. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещениях, зданиях	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 35, подпункт «в».		Замечание устранено, фото прилагается
3.	Не защищены автоматической пожарной сигнализацией помещения кухни, помещения гаражей и помещение мастерской	Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации №123-ФЗ от 22.07.2008 г., статья 4, часть 3,4, НПБ 110-03, пункт 3,4,5.	Июнь- август 2021 года будет производиться капитальный ремонт в столовой.	Не установлено в гараже и мастерской в связи с отсутствием финансирова ния. Замечание будет устранено в течение года

4.	Корпус А, Б. Не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая работоспособности и эффективности обнаружения загорания пожарными извещателями в помещениях спортивного зала (имеется опасность механического повреждения извещателей).	Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статьи 54,83,84,103, СП 5.13130.2009, пункт 13.3.13, СП 484.1311500.2020, пункт 6.6.34	В течение года	Отправлено по ЭДО в УО №79 от 21.05.2021
5.	Корпус А. Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (отключен шлейф №8 автоматической пожарной сигнализации), а также световых указателей «Выход» над эвакуационными выходами помещения спортзала.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 54,55.	В течение года	Отправлено письмо по ЭДО в УО № 58 от 09.10.2020г.  Световые указатели «Выход» над эвакуационными выходами помещения и спортзала установлены (фото прилагается)
6.	Устройства для самозакрывания дверей в переходе между зданиями корпусов А, Б находятся в неисправном состоянии	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 14.		Будет устранено до 30.06.2021 года
7.	Допускается перекрытие пожарных извещателей конструкцией подвесного потолка в переходе между зданиями корпусов А,Б, кабинете химии, что не	Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4,	В течение года	Отправлено по ЭДО в УО №79 от 21.05.2021, будет установлено при наличии

	обеспечивает своевременное обнаружение пожара в любой точке этих помещений.	статьи 83 часть 6, СП 5.13130.2009, пункт 13.3.4.		финансирования
8.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для помещений гаража и помещения мастерской с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 12.	Замечание устранено	Категория помещения - В1-В4  Класс зоны помещения - ГН
9.	Не отделены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее 30 минут, требуемых для заполнения противопожарных перегородок 1-го типа следующие помещения с пожароопасной категорией (II степени огнестойкости): - помещение мастерской от помещения хореографии и лестничной клетки; - помещение гаража от лестничной клетки.	Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4, часть 3,4, статья 88, часть 1, 2,3, таблица 23,24, СП 4.13130.2013, пункты 5.6.4,5.1.2, СНиП 21-01-97*, пункт 7.4.	В течение года	Отправлено по ЭДО в УО №79 от 21.05.2021, будет устранено при наличии финансирования
10.	Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем 1 этажа (около помещения мастерской).	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 16, подпункт «к».		Замечание устранено, фото прилагается

11.	Не предусмотрены уплотнения в притворах в дверях лестничной клетки ведущей к мастерской на 1 этаже.	Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4, часть 3,4, СНиП 21-01-97*, пункт 6.18*, СП 1.13130.2020, пункт 4.4.6.	В течение года	Отправлено по ЭДО в УО №79 от 21.05.2021, будет устранено при наличии финансирования
12.	Не предусмотрены световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами помещения малого спортивного зала.	Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4, часть 3,4, НПБ 104-03, пункты 3.11,3.13, СП 3.13130.2009, пункт 5.3.		Замечание устранено, фото прилагается
13.	Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 54.		Документы утеряны, отправлен запрос на восстановление в УО
14.	Не организовано проведение проверок внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 48.		Замечание устранено, фото журнала прилагается
15.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных воздуховодов от горючих отходов и	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в	В течение года	Отправлено по ЭДО в УО №79 от 21.05.2021, будет устранено

	отложен с составлением соответствующего акта, проведением таких работ не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Российской Федерации», пункт 43.		при наличии финансирования
16.	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункты 13, 30,48,50,54,60.		Замечание устранено, фото прилагается
17.	Корпус А, Б. Не предусмотрены противопожарные двери и люки 2-го типа (с пределом огнестойкости не менее 30 минут) в месте выхода кровлю здания через противопожарную преграду (противопожарное перекрытие и стену).	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4, часть 3,4, статья 87, часть 2,7, статья 58, часть 2, СНиП 21-01-97*, пункт 8.4*, СП 2.13130.2020, 5.4.4.	В течение года	Отправлено по ЭДО в УО №79 от 21.05.2021, будет устранено при наличии финансирования
18.	Не обновлена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 2.		Замечание устранено, фото прилагается

3. Кроме того, за нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, к дисциплинарной ответственности привлечена:

Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности Гимранова М.М.-объявлено замечание.

Приложение: копия приказа о применении дисциплинарного взыскания

Директор МБОУ «СОШ№20»

С.Л.Галанина

2.06.2021