



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
**АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА**

Марджани ул., 84, Альметьевск, 423450,
(8-8553) 32 59 44, e-mail: alm.prok@tatar.ru

Директору МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №20»
города Альметьевск Республики
Татарстан

Галаниной С.Л.

31.05.2021 № 02-02-02/884

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
требований законодательства о
пожарной безопасности

Альметьевской городской прокуратурой с привлечением в качестве специалистов отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому МР проведена проверка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» города Альметьевск Республики Татарстан, расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Тельмана, дом 86.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона «О пожарной безопасности», принято Постановление Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года «Правила противопожарного режима в РФ» (далее – ППР в РФ).

В ходе проведенной выездной проверки выявлены отдельные нарушения в деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» города Альметьевск Республики Татарстан, а именно:

1. Корпус А,Б. Отсутствует речевое оповещение людей о пожаре в зданиях школы. Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 4, статья 84, СП 3.13130.2009, пункт 3.1,3.3, таблица 1,2, НПБ 104-03, пункты 3.1,3.2,4.1,5.1, таблица 1,2.;
2. Корпус А,Б. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещениях здания школы. ППР, пункт 35, подпункт «в».;
3. Не защищены автоматической пожарной сигнализацией помещения кухни, помещения гаражей и помещение мастерской. Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом

- регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации №123-ФЗ от 22.07.2008 г., статья 4, часть 3,4, НПБ 110-03, пункт 3,4,5.;
4. Корпус А,Б. Не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая работоспособности и эффективности обнаружения загорания пожарными извещателями в помещениях спортивного зала (имеется опасность механического повреждения извещателей). Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статьи 54,83,84,103, СП 5.13130.2009, пункт 13.3.13, СП 484.1311500.2020, пункт 6.6.34 ;
5. Корпус А. Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (отключен шлейф №8 автоматической пожарной сигнализации), а также световых указателей «Выход» над эвакуационными выходами помещения спортзала. ППР, пункт 54,55.;
6. Устройства для samozакрывания дверей в переходе между зданиями корпусов А,Б находятся в неисправном состоянии. ППР, пункт 14;
- Допускается перекрытие пожарных извещателей конструкцией подвесного потолка в переходе между зданиями корпусов А,Б, кабинете химии, что не обеспечивает своевременное обнаружение пожара в любой точке этих помещений. Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статьи 83 часть 6, СП 5.13130.2009, пункт 13.3.4.;
7. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для помещений гаража и помещения мастерской с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте. ППР, пункт 12.;
8. Не отделены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее 30 минут, требуемых для заполнения противопожарных перегородок 1-го типа следующие помещения с пожароопасной категорией (II степени огнестойкости): - помещение мастерской от помещения хореографии и лестничной клетки; - помещение гаража от лестничной клетки. Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4, часть 3,4, статья 88, часть 1, 2,3, таблица 23,24, СП 4.13130.2013, пункты 5.6.4,5.1.2, СНИП 21-01-97*, пункт 7.4.;
9. Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем 1 этажа (около помещения мастерской). ППР, пункт 16, подпункт «к».;
10. Не предусмотрены уплотнения в притворах в дверях лестничной клетки

ведущей к мастерской на 1 этаже. Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4, часть 3,4, СНиП 21-01-97*, пункт 6.18*, СП 1.13130.2020, пункт 4.4.6.;

11. Не предусмотрены световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами помещения малого спортивного зала. Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4, часть 3,4, НПБ 104-03, пункты 3.11,3.13, СП 3.13130.2009, пункт 5.3.;

12. Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуконаладочных испытаний указанных систем. ППР, пункт 54.;

13. Руководитель организации не организовал проведение проверок внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. ППР, пункт 48.;

14. Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, проведением таких работы не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. ППР, пункт 43.;

15. Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. ППР, пункты 13, 30,48,50,54,60.;

16. Корпус А,Б. Не предусмотрены противопожарные двери и люки 2-го типа (с пределом огнестойкости не менее 30 минут) в месте выхода кровлю здания через противопожарную преграду (противопожарное перекрытие и стену). Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4, часть 3,4, статья 87, часть 2,7, статья 58, часть 2, СНиП 21-01-97*, пункт 8.4*, СП 2.13130.2020, 5.4.4.;

17. Не обновлена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации. ППР, пункт 2.

Вышеуказанные нарушения Правил пожарной безопасности могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации, пожара, причинению вреда здоровью и жизни граждан.

Вышеизложенное стало возможным по причине не надлежащего исполнения ответственными должностными лицами своих должностных обязанностей и отсутствия контроля с Вашей стороны за подчиненными работниками.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности и недопущению их впредь.

2. О месте и времени рассмотрения представления известить прокурора города.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке виновных лиц, допустивших нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в Альметьевскую городскую прокуратуру в установленный законом срок.

Первый заместитель прокурора города
советник юстиции



Гимаев М.М.