

ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ БАЛТАЧ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
“СОСНА БАЛАЛАР
БАКЧАСЫ” МУНИЦИПАЛЬ
БЮДЖЕТ МӘКТӘПКӘЧӨ
БЕЛЕМ БИРҮ
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СОСНИНСКИЙ
ДЕТСКИЙ САД»
БАЛТАСИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

422240, Республика Татарстан, Балтасинский район, с. Нижняя Сосна, ул. Героя Сарвара, д.4.
Тел: 8(84368) 3-27-29, ИНН 1612004363, КПП 161201001, ОКАТО 92215850001,
ОКПО 54434157

№ 7

от “30” марта 2017 г.

В Приволжское управление Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному
надзору

Отчет

МБДОУ «Соснинский детский сад» о результатах исполнения предписания Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИВОЛЖСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА
от 14 декабря 2016 года № 43-12/46-62-435

На основании распоряжения заместителя руководителя Приволжского управления Ростехнадзора от 25.11.2016 года № 4118 в отношении МБДОУ «Соснинский детский сад» Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в период с 01 декабря по 14 декабря 2016 года проведена плановая проверка. По результатам проверки выдано предписание от 14 декабря 2016 года № 43-12/46-62-435, составленное государственными инспекторами Приволжского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Шамсутдиновым И.М., Сабирзяновым Р.Р. со сроком исполнения отчета до 14 марта 2017 года. МБДОУ «Соснинский детский сад» были проведены следующие мероприятия по исполнению предписания.

№	Пункт предписания	Проведенные мероприятия
1	Имеются в эксплуатации электрические лампы накаливания мощностью двадцать пять ватт и более. (ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ от 23.11.2009г. №261-ФЗ, ст 10)	Замечание устранено. Лампы накаливания заменены на энергосберегающие к 20.01.2017

	23.11.2009г. №261-ФЗ, ст 10)	
2	Не установлены теплоотражающие экраны за отопительными приборами (ст.11, №261-ФЗ)	Нарушение будет устранено в третьем квартале 2017 года.
3	Не установлены перечни необходимых инструкций, схем и других оперативных документов, утвержденных техническим руководителем организации п.2.8.2 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2003 г. Рег№4358	Замечание устранено. Инструкции и схемы установлены.
4	Отсутствуют тепловая изоляция на трубопроводах, проложенных в подвале п.9.3.7. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2003 г. Рег№ 4358)	Нарушение будет устранено в третьем квартале 2017 года.
5	Не проведена ревизия запорной арматуры после окончания отопительного периода в тепловом пункте детского сада (ПТЭТЭ п.11.5)	Нарушение будет устранено в третьем квартале 2017 года.

Заведующий МБДОУ



А.Ф.Хасанова