



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Челнинский территориальный отдел

А/я. 126, Низаметдинова ул., Набережные Челны, 423806. Тел/факс. (8552)46-25-89.. Е-mail:ennc@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-21-30-139-333

Законному представителю
МАДОУ детский сад №88 «Лесовичок»
Заведующей Л.М. Протапоповой

«22» декабря 2015 г.

423803, РТ, г. Набережные Челны, п. ЗЯБ,
Набережная Саначина, 16.
(адрес организации)

И.о. начальника Челнинского территориального отдела Приволжского управления Кустовская И.И., старший государственный инспектор Челнинского территориального отдела Приволжского управления Новорусским В.Ю., государственный инспектор Челнинского территориального отдела Приволжского управления Ким Т.Н.

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 22 декабря 2015 года № 43-21-30-139-333, составленного по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении МАДОУ

«Детский сад № 88 «Лесовичок», ОГРН 1021602030922. ИНН 1650097880, юридический адрес: 423803, РТ, г. Наб. Челны, набережная Саначина, 16.

в присутствии заведующей МАДОУ «Детский сад № 88 «Лесовичок» г. Наб. Челны Протапоповой Л.М.

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

с участием не привлекались

(привлекаемые к проверке экспертные организации и другие)

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения и предписываемые меры (в случае необходимости) по устранению выявленного нарушения
<u>В части соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности</u>		
1.	В договоре на теплоснабжение от 01.01.2015 № 5807Т отсутствует теплофикационная нагрузка на систему приточно-вытяжной вентиляции согласно проекту типовому ЦНИИЭП 214-1-178-ОВ. Данным проектом на 2-хэтажное здание детского сада на 320 мест предусмотрены 2 системы приточно-вытяжной вентиляции (кухня, прачечная). Системы вентиляции прошли в 2010 году капитальный ремонт (ООО «Сан-	Устранить до 01.03.2016

	техналадка)), на момент проверки системы эксплуатируются Фото 1. Нарушение п.1 статьи 11 ФЗ-261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», пункта 2.1.5, 9.4.1. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115.	
2.	Не обеспечивается организацией для эффективной эксплуатации тепловых энергоустановок контроль и анализ соблюдения нормативных энергетических характеристик и оценка технического состояния тепловых энергоустановок. Не проводятся 1 раз в 2 года технические освидетельствования с целью оценки эффективности работы и соответствие паспортным и проектным данным систем приточно-вытяжной вентиляции. Металлические воздуховоды не окрашены, имеют наружную коррозию. Фото 2. Нарушение пунктов 9.4.14, 9.4.10 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115.	Устранить до 01.03.2016
3.	Не проводятся смотровой комиссией обязательные осенне-весенние осмотры зданий и сооружений. Здание эксплуатируется с 1988 года, не выполнен капитальный ремонт системы теплоснабжения здания, не проведена замена окон (заменено 10% от общего количества). Нарушение п.3.3.4. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115.	Устранить до 01.03.2016
4.	Не проводятся своевременное техническое обслуживание, планово-предупредительные ремонты, испытания тепловых энергоустановок. Отсутствует в учреждении перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащих планово-предупредительному ремонту, и планы ремонтов. Нарушение пункта 2.7 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	Устранить до 01.03.2016
5.	В подвальном помещении установлен не закрепленный дверной проем в тепловой пункт, открывающийся из помещения к себе. Фото 3. Нарушение пункта 14.26 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012	Устранить до 01.03.2016
6.	Не осуществляется контроль за техническим состоянием в процессе эксплуатации тепловых энергоустановок, а именно- на трубопроводах горячего водоснабжения, расположенных в подвале детского сада, наружная коррозия, трубопроводы имеют множественные «хомуты». Фото 4. Нарушение пункта 2.6.6. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115.	Устранить до 01.03.2016
7.	В ИТП для нужд горячего водоснабжения, работающей по закрытой схеме (через теплообменный аппарат), применяются стальные водо-газопроводные трубы (не из коррозионно-стойких материалов). Фото 5,5а. Нарушение пункта 10.4. Строительные нормы и правила 41-02-2003 «Тепловые сети».	Устранить до 01.03.2016
8.	В подвале здания, на линии обвязки калориферных установок отсутствуют гильзы под термометры на подающем и обратном трубопроводах и дренажные устройства в нижних точках обвязки калориферов. Нарушение пункта 9.4.2.	Устранить до 01.03.2016

	«Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	
9.	Отсутствует антикоррозийная защита и тепловая изоляция подающих трубопроводов отопительных в подвале здания детского сада. Фото 6. Нарушение пунктов 9.3.7., 9.2.14 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115.	Устранить до 01.03.2016
10.	В ИТП здания детского сада отсутствует приямок размером 0,5х0,5х0,8м. Нарушение пункта 3.12.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	Устранить до 01.03.2016
11.	Санитарно-техническое состояние ИТП, расположенного в подвальном помещении здания детского сада, не соответствует требованиям СНиП (завален землей). Нарушение пункта 14.28. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012, пункта 3.1.4. «Правила техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.	Устранить до 01.03.2016
12.	Не выполнено испытание электропроводки цепей учета электроэнергии. Нарушение Правил учета электрической энергии п. 4.4., утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. № 1182, табл. 37 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.	Устранить до 01.03.2016
13.	Отсутствует журнал, в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках средств учета электрической энергии. Нарушение пунктов 1.2.2, 2.11.11. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.	Устранить до 10.02.2016
14.	Не представлен акт на установку или замену трансформаторов тока, используемых в схеме учета для передачи сигнала измерительной информации счетчикам электрической энергии. Нарушение Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 «Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии» п. 154.	Устранить до 01.02.2016
15.	Не проводится своевременное техническое обслуживание, планово-предупредительные ремонты электроустановок и электрооборудования столовой. Записи о работах, проведенных при ремонте электрооборудования в специальном ремонтном журнале не соответствуют годовому графику, составленному на 2015 год в детском саду № 88 «Лесовичок». (Нарушение п.п. 1.2.2, 1.6.3, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. № 4145.).	Устранить до 01.03.2016
16.	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств в детском саду № 88 «Лесовичок» (не реже 1 раза в 6 месяцев) (результаты осмотров не занесены в паспорт заземляющего устройства). Нарушение п.2.7.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г.	Устранить до 15.01.2016

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5. ч.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

И.о. начальника

Старший государственный инспектор

В.Ю.Новорусский

Государственный инспектор

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Заведующая МАДОУ «Детский сад №88 «Лесовичок»

Л.М.Протапопова

Сведения об отказе в оказании помощи с предписанием и отказе от подписи

Сведения об отходе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи