



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
Ш. Усманова ул., 42/02-а,
Набережные Челны, 423831
(8552) 30 50 59, e-mail:nc.prok@16.mailop.ru

Руководителю
Исполнительного комитета
муниципального района
г. Набережные Челны

Салахову Ф.Ш.

01.04.2015 № 02-08-05

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности, об образовании в РФ,
об основных гарантиях прав ребенка

Прокуратурой г. Набережные Челны на основании предоставленной информации с ОНД и ПЛР по г. Набережные Челны ГУ МЧС России по РТ выявлены нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования города Набережные Челны.

В соответствии со статьями 20 и 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жизнь и охрану здоровья.

В соответствии с ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации обеспечивается государственная защита семьи, материнства и детства.

Статья 3 Конвенции о правах ребенка, вступившая в силу от 15.09.1990 гласит, что во всех действиях в отношении детей независимо от того, что предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. Государство обязуется обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия.

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целью государственной политики в интересах детей является осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений.

Основными требованиями государственной политики являются защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 вышеназванного закона при осуществлении деятельности в области образования и воспитания ребенка в образовательном учреждении не могут ущемляться права ребенка.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ муниципального района г. Набережные Челны	
Яр Чаллы шәһәре БАШКАРМА КОМИТЕТЫ	
« 03 » 04 2015 г.	
Вх. №	Р 11141-5
Керу №	5
Осн. №	
Тер. №	

В соответствии ч. 6 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательные учреждения обязаны создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

В силу ч. 7 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

На основании ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» предприятия обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов содержатся в постановлениях Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ).

Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997. № 18-7) устанавливают общие требования противопожарной защиты помещений, зданий и других строительных сооружений на всех этапах их создания и эксплуатации, а также пожарно-техническую классификацию зданий, их элементов и частей, помещений, строительных конструкций и материалов.

Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 171) разработан в соответствии со статьей 89 Федерального закона № 123-ФЗ, и устанавливает требования к эвакуационным путям и выходам из зданий, сооружений и строений.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» организации обязаны: планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты работников организаций и подведомственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций; планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников организаций в чрезвычайных ситуациях; обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлять обучение работников организаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В ходе проведенного анализа по соблюдению требований законодательства в сфере пожарной безопасности установлено, что имеются нарушения в вышеуказанной сфере в следующих образовательных учреждениях:

1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Детская музыкальная школа №1», адрес: г. Набережные Челны, бульвар им. Павла Корчагина, д. 2.

На объекте защиты не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (не проставлены отметки о проверке СИЗОД и о ежеквартальных проверках огнетушителей) п. 17_1, п. 30, п. 60 ППР в РФ.

2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Детская музыкальная школа № 2», адрес: г. Набережные Челны, ул. Железнодорожников, д. 67.

1) На объекте защиты не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений: «кладовая музыкальных инструментов» на первом этаже, «электрощитовая» в подвале, с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и класса зон на входных дверях помещения с наружной стороны в нарушение ППР в РФ п. 12; НПБ 105-03; Федеральный закон № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" главы 5, 7 и 8.

2) На объекте защиты не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и

зазоров в местах пересечения противопожарных преград в подвале различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами в нарушение ППР в РФ п. 15.

3) На объекте защиты не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (не проставлены отметки о проверке СИЗОД, не проставлены отметки о проверках автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией персонала при пожаре за 2024 г. и за 2025 г., и о ежеквартальных проверках огнетушителей) в нарушение п. 17_1, п. 30, п. 54, п. 60 ППР в РФ.

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №3", адрес: г. Набережные Челны, пр. Чулман, д.112.

1) Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской в нарушение ППР в РФ п.37;

2) Над основным эвакуационным выходом на лестничной клетке отсутствует световой оповещатель табло "Выход" в нарушение ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 84; СП 3.13130.2009 п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3;

4. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны "Детская музыкальная школа №4", адрес: г. Набережные Челны, пр-кт. Мира, д. 54.

1) Пространства за подвесными потолками не оборудованы датчиками (извещателями) системы автоматической пожарной сигнализации. (коридоры, кабинет на 3 этаже) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 4, ст.83, СП 486.1311500.2020 п.4.10, табл.2 п.10 (ранее действовали НПБ 110-99 п.1.4 таблица 2 п. 3.11.2, НПБ 88-2001* п 12.23, СП 5.13130.2009 п. А10, табл. А.2);

2) Настенные речевые оповещатели расположены таким образом, что их верхняя часть находится на расстоянии менее 2,3 м от уровня пола, и расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008, ст.4; СП 3.13130.2009 п. 4.4;

3) Над вторым эвакуационным выходом на 3 этаже отсутствует световой оповещатель табло "Выход". Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 4, ст. 84; СП 3.13130.2009 п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3;

4) На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. ППР в РФ п. 30.

5) На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.6, п.1; СП 1.13130.2020 п 4.3.12 (ранее действовал СП 1.13130.2009 п 4.3.1); ППР в РФ п.37;

6) Двери вторых эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации на 2, 3 этажах в коридоре, открываются не по направлению выхода из здания. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.6, п.1; СП 1.13130.2020 п 4.2.22 (ранее действовал СП 1.13130.2009 п 4.2.6);

7) Ширина двери второго эвакуационного выхода с третьего этажа, составляет менее 1,2 метра (ширина при замерах составляет 0,9 м., замеры произведены рулеткой). Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.4; СП 1.13130.2009 п 8.1.12; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19.

5. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Детская музыкальная школа №5», адрес: г. Набережные Челны, бульвар Строителей, д. 9.

1) Не обеспечено одновременное включение системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) во всем здании от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.80 п.3, ст.4 п.4, ст.84 п.5, п.6, СП-3.13130.2009 раздел.3.

2) Отсутствуют номера телефонов ближайших пожарных частей на шкафах пожарных (ШП). ст. 4 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 4.15 НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;

3) Допущено хранение под лестничными маршами и площадками мебели и других предметов, выполненных из горючих материалов; подпункт К пункта 16 ППР в РФ N 1479.

4) Не обеспечивается ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 17.1.

6. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны "Детская музыкальная школа № 6 имени Салиха Сайдашева", адрес: г. Набережные Челны, б-р Цветочный., д. 21.

1) На объекте защиты разработана инструкция о мерах пожарной безопасности не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации. ППР в РФ п. 2;

2) На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, (в местах где предусмотрено светильники аварийного освещения не отличаются от рабочего освещения знаками или окраской) ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст.4,6, СП 1.13130.2020 п 4.3.12, ППР в РФ п.37 (ранее действовали, СНиП 21-01-97* п 6.22, СП 1.13130.2009 п 4.3.1).

3) Пожарный рукав не присоединен к пожарному стволу размещенный в навесном шкафу (возле дежурного персонала) ППР в РФ п.50;

4) Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения, (огнетушителя) возле дежурного персонала ППР в РФ п.60.

5) Не обеспечено наличия указателей направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения ППР в РФ п.48.

7. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Детская театральная школа», г. Набережные Челны, Школьный бульвар, д. 8.

1) Не обеспечивается ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 17.1.

8. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны "Детская хореографическая школа", адрес: г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д. 87.

1) На объекте защиты не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. ППР в РФ п.17_1;

2) На объекте защиты разработана инструкция о мерах пожарной безопасности не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации. ППР в РФ п.2;

3) На объекте защиты обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется не в соответствии с программами противопожарного инструктажа или дополнительными профессиональными программами. ППР в РФ п.3;

4) Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год. ППР в РФ № 1479 п. 43;

5) На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей ППР в РФ №1479 п. 9;

6) На объекте защиты не организована перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты ППР в РФ №1479 п. 50;

7) На планах эвакуации места размещения средств противопожарной защиты размещены не в соответствии с фактическим размещением, а также планировка на плане эвакуации не соответствует фактической. ГОСТ 34428-2018 п 9.3.9.12 (ранее действовал ГОСТ Р 12.2.143-2009 п 6.2.3);

8) В общих коридорах на путях эвакуации применены материалы (защитные деревянные экраны радиаторов) с отсутствием показателей пожарной опасности. ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст.4,6,134, таблица 28;

9) Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. ППР в РФ п.26;

10) Не обеспечено наличие и исправное состояние устройств для samozакрывания противопожарных дверей и лестничных клеток. ППР в РФ п.14;

11) Ширина эвакуационных выходов выполнена менее 0,8 м., (ширина проема в свету составляет от 0,64 до 0,7 м, залы (абрикосовый, зеленый, бирюзовый) большой теоретический кабинет и др., замеры произведены рулеткой) Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, ст.6, ст. 89, СП 1.13130.2020 п. 4.2.19, СП 1.13130.2009 п. 4.2.5, СНИП 21-01-97* п.6.16, СНИП II-2-80 п.4.6;

12) На объекте защиты допускается устройство в лестничных клетках кладовых и других подсобных помещений, а также хранение под лестничными маршами и площадками вещей, мебели, оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов ППР в РФ п.16 «к»;

13) На путях эвакуации допущены ступени различной высоты в пределах марша лестничной клетки. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.4, ст. 6, ст. 53, ст. 89, СНИП 21-01-97* п. 6.28, СП 1.13130.2009 п 4.3.4;

14) Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету выполнена менее 2 м (1,8 метра, замеры произведены рулеткой (установлены вытяжные зонты в столовой)) Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.4, ст.6, ст.53, ст. 89, СНИП 21-01-97* п. 6.27, СП 1.13130.2009 п 4.3.4;

15) Дверь эвакуационного выхода на путях эвакуации открывается не по направлению выхода из здания (возле большого теоретического кабинета) Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, ст.6, ст.53, ст. 89, СНИП 21-01-97* п. 6.17, СП 1.13130.2009 п 4.2.6.

9. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Набережные Челны «Детская художественная школа №1», адрес: г. Набережные Челны, улица Шамиля Усманова, д.82.

1) На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.6, п.1; СП 1.13130.2020 п 4.3.12 (ранее действовал СП 1.13130.2009 п 4.3.1); ППР в РФ п.37;

2) Ширина основного эвакуационного выхода, дверного проема, составляет менее 1,2 метра (ширина при замерах составляет 1,10 м., замеры произведены рулеткой). Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4; СП 1.13130.2009 п 8.1.12; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19.

10. Муниципальное автономное учреждение дополнительно образования города Набережные Челны "Детская художественная школа №2", адрес: г. Набережные Челны, б-р. Юных Ленинцев, д. 3.

1) При замене светопрозрачного заполнения оконных проемов в местах примыкания одной части здания к другой (внутренний угол которого составляет менее 135°-угол равен 90°) проемы, расположенные на расстоянии менее 4 метров от дверного проема лестничной клетки не заполнены противопожарными окнами с пределом огнестойкости не менее EI (E) 30. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.4, ст.58, СП 2.13130.2012 п.5.4.16;

2) Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (лестничные клетки, основные эвакуационные выходы) Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 89, ППР в РФ п.26;

3) Баннер размещенный на фасаде здания выполнен из материалов с отсутствием показателей пожарной опасности. ППР в РФ п.33.

4) Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. (АПС не исправна) ППР в РФ п.54;

5) На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, (в местах где предусмотрено светильники аварийного освещения не отличаются от рабочего освещения знаками или окраской) ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008г ст.4,6, СП 1.13130.2020 п 4.3.12, ППР в РФ п.37 (ранее действовали, СНиП 21-01-97* п 6.22, СП 1.13130.2009 п 4.3.1).

11. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны "Детская школа хореографии №3", адрес: город Набережные Челны, бульвар Юных Ленинцев, дом 17.

1) Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. ППР в РФ п.26;

2) Для отделки пола коридоров применены материалы (линолеум) с отсутствием показателя пожарной опасности, но не более чем В2, ДЗ, Т2, РП2. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.134, таб.28;

3) На объекте защиты разработана инструкция о мерах пожарной безопасности не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации. ППР в РФ п. 2;

4) На объекте защиты обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется не в соответствии с программами противопожарного инструктажа или дополнительными профессиональными программами. ППР в РФ п.3.

12. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Детская школа искусств № 6 «Да-Да», адрес: г. Набережные Челны, проспект Раиса Беляева, д. 26.

1) Помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта не выделены противопожарными преградами. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". п. 5.1.2, п. 5.6.4.

2) Замки на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 26.

3) Не обеспечивается ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 17.1.

13. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Набережные Челны "Детская школа искусств №7", адрес: бульвар Автомобилестроителей, д.11.

1) Высота ограждения лестничной клетки школы используемых детьми менее 1.2м. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СНиП 2.08.02-89* п.1.92*;

2) Для отделки пола коридора 2 этажа применены материалы (линолеум) (каб. 353-354-355 и 350-351) с отсутствием показателя пожарной опасности, но не более чем В2, Д3, Т2, РП2. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.134, таб.28;

3) Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (основные эвакуационные выходы, актовый зал) Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.89, ППРвРФ п.26;

4) Баннер размещенный на фасаде здания выполнен из материалов с отсутствием показателей пожарной опасности. ППРвРФ п.33

5) На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, (в местах где предусмотрено светильники аварийного освещения не отличаются от рабочего освещения знаками или окраской) ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008г ст.4,6, СП 1.13130.2020 п 4.3.12, ППР в РФ п.37 (ранее действовали, СНиП 21-01-97* п 6.22, СП 1.13130.2009 п 4.3.1).

14. МАУДО «Детская школа искусств №13 (татарская)», адрес: г. Набережные Челны, бульвар Касимова, д. 6.

1) Не обеспечено одновременное включение системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) во всем здании от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации. Часть 3 статьи 80, часть 4 статьи 4, часть 5 часть 6 статьи 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 3.13130.2009 раздел 3.

2) Ширина эвакуационного выхода менее 1,2 м. Пункт 6.16 СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ч. 4, ст. 4 СП 1.13130.2009 п.7.1.13.

3) На объекте защиты допущено хранение под лестничным маршем и площадкой вещей, мебели, оборудования и других предметов, выполненные из горючих материалов (1-ый этаж). Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пункт 16 «к».

4) Не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (сцена в актовом зале на первом этаже),

огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пункт 95.

15. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Набережные Челны «Детская школа хореографического искусства № 17», адрес: г. Набережные Челны, улица Татарстан, д.14.

1) На объекте защиты не выполняются работы по техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода специализированными организациями, также не разработаны регламенты проведения технического обслуживания ВПВ. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1. п.1; "ГОСТ Р 59643-2021 п 6.2.1, п 6.2.3..

Вышеизложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении ответственными должностными лицами образовательных организаций законодательства об обеспечении безопасности, о пожарной безопасности, что не способствует надлежащей защите прав и законных интересов обучающихся.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в месячный срок принять конкретные меры по устранению отмеченных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности за выявленные нарушения закона виновных должностных лиц. Копию приказа о наказании направить в прокуратуру города.

3. Представление рассмотреть с участием прокурора. О времени и месте рассмотрения представления сообщить прокурору.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру города в месячный срок со дня внесения представления в письменной форме.

И.о. прокурора города
советник юстиции



А.Г. Галиев