

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 221-61-52, факс 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Межрайонное ОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому муниципальным
районам Республики Татарстан

ул. Солнечная, д. 12, с. Базарные Матаки Алькеевского район, Республика Татарстан,

422870, 8(84346) 2-35-61

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 99/1/59

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица директору
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Базарно-
Матакская средняя общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального
района Республики Татарстан Абдрахмановой Луизе Загидулловне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя.

Физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам Республики Татарстан по пожарному надзору N 99 от « 27 » сентября 2019 года, в соответствии со ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. « 22 » октября 2019 года, с 13 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. « 23 » октября 2019 года, и с 09 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. « 28 » октября 2019 года проведена выездная плановая проверка

(наименование органа ГПН)

Начальником межрайонного ОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитаном внутренней службы Инсаповым Радисом Раисовичем муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Базарно-Матакская средняя общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу: Республика Татарстан Алькеевский муниципальный район с.Базарные Матаки, ул. Школьная, д.6, с. Тяжбердино, ул. Центральная д. 45А, с. Хлебодаровка, ул. Зеленая, д. 2;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты,

совместно с директором МБОУ «Базарно-Матакская СОШ» Алькеевского
муниципального района РТ Абдрахмановой Луизой Загидулловной и заместителем
директора по хозяйственной части Сиразевым Ильдусом Займиевичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	В школе не проводилась проверка работоспособности сети наружного и внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу.	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) – Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	До 1 октября 2020 года.	
2.	Из актового зала школы, который расположен на 1-ом этаже не оборудован второй эвакуационный выход.	ст. 89 Федерального закона РФ от 22.07.2008 года № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.12. СП 1.13130 -2009 года Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения предназначенные для пребывания более 10 человек.	До 1 октября 2020 года.	
3.	Перегородка, которая расположена на путях эвакуации оборудована обычным стеклом.	п. 36 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) - «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей...»	До 1 октября 2020 года.	
4.	В здании Хлебодаровской начальной школы не проводилась проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений.	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) – Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния ог-	До 1 октября 2020 года.	

№ пред-пи-са-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
		незащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.		
5.	В здании Базарно-Матакской средней общеобразовательной школы и в начальных школах с. Хлебодаровка, с. Тяжбердино автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией находится в неисправном состоянии.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) – 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	До 1 октября 2020 года.	
6.	В здании Базарно-Матакской средней общеобразовательной школы и в начальной школе с. Хлебодаровка лампочки осветительной сети не оборудованы защитными плафонами (рассеивателями) предусмотренными заводом изготовителем.	п. 42 «в» Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) - Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	До 1 октября 2020 года.	
7.	Эвакуационные пути Базарно-Матакской средней общеобразовательной школы не обеспечены освещением, которая должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) - Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	До 1 октября 2020 года.	
8.	В учреждении не определен порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с	п. 50 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) - Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по	До 1 октября 2020 года.	

№ пред-пи-са-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
	составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год).	очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.		
9.	В здании Базарно-Матакской средней общеобразовательной школы на дверях ведущие из коридора 1-го и 2-го этажа в лестничную клетку отсутствуют доводчики для самозакрывания и уплотнение в притворах.	ст. 52 п.1,2 федерального закона РФ от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 г. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Лестничные клетки, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	До 1 октября 2020 года.	
10.	Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше Базарно-Матакской средней общеобразовательной школы.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390), п. 24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	До 1 октября 2020 года.	
11.	Для школы не разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, согласно требований правил противопожарного режи-	п. 460 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) –	До 1 октября 2020 года.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
	ма в РФ.	460. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.		
12.	Не разработаны и не согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности.	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390), п 53 приказа МЧС России № 645 от 12.12.2007 года «Нормы пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» - 53. Согласование специальных программ иных организаций осуществляется структурными подразделениями соответствующих территориальных органов МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, или структурными подразделениями соответствующих специальных или воинских подразделений федеральной противопожарной службы, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, созданных в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях.	До 1 октября 2020 года.	
13.	В школе не разработаны инструкции о действиях персонала школы по эвакуации людей при пожаре.	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) - 12. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практиче-	До 1 октября 2020 года.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
		ских тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.		
14.	В здании школы не в полном объеме установлены знаки пожарной безопасности.	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390), 43. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	До 1 октября 2020 года.	
15.	Эвакуационный выход актового зала не оборудован лестницей для безопасной эвакуации людей.	п.п «а», п. 36, Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) - 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;	До 1 октября 2020 года.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: руководители

федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник межрайонного отделения НД и ПР
по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам
РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(должность, фамилия, инициалы государственного
капитан внутренней службы Инсапов Р.Р.
инспектора по пожарному надзору)

* М. Л. П

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Абрам
(подпись)

Директор МБОУ «Базарно- Матакская СОШ» Л.З. Абдрахманова

« 28 » октября 2019 г.