

Отчет
по Предписанию Межрайонного отдела НД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
от 29.01.2021 г. №4/1/4

№	Наименование поступившего акта (протест, представление, предписание и др. документы)	Орган, внесший акт, № и дата	Содержание внесенного акта (название и существо нарушения)	Результаты исполнения, № и дата документа об исполнении, принятые меры реагирования и по недопущению выявленных нарушений
1	Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и предотвращению угрозы возникновения пожара	Межрайонный отдел НД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ от 29.01.2021 г. №4/1/4	1.Объект не обеспечен в достаточном количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения 2.Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ 3.В складе не обеспечивается проведение работ по заделке негорючими материалами,	1.Направлены письма о включении в план по установке противопожарных гидрантов по г. Кукмор в 2021 г. по ул. Вахитова, д.7 на имя Руководителя Исполнительного комитета Кукморского муниципального района РТ Гарифуллина А.Х. (от 15.02.2021 г. № 17), заместителя руководителя Исполнительного комитета Кукморского муниципального района – начальника Управления образования Ахмадуллину И.И. (от 15.02.2021 г. № 16). Срок исполнения данного нарушения до 10.03.2022 г. В августе 2021г. противопожарный гидрант установлен 2.Проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ осуществлена в срок с 06.05.2021 по 07.05.2021г. (Исполнительная докумен-тация по огнезащитной пропитке деревянных конструкций элементов кровли от 11.05.2021 г.) 3. На складе были проведены работы по заделке негорючими материалами,

			обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями 4. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов надежно не прикреплены к полу 5. Не обеспечивается наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения	обеспечивающими требуемый предел огнестойкости дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями. 4. Ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытых полов и в эвакуационных проходах убраны. 5. Объект обеспечен ручными электрическими фонарями. На средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (газодымозащитный комплект ГДЗК) составлен договор с Кировским областным отделением ВДПО. Комплект доставлен на объект в срок до 10.03.2021 г. Ответ об устранении нарушений требований пожарной безопасности по Предписанию №4/1/4, срок которых до 10.03.2021г. была направлена старшему инспектору Межрайонного отдела НД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Каримуллину Ф.Ф.
--	--	--	--	--

Заведующий МБДОУ «Детский сад №1
«Березка» г. Кукмор»



Владимирова Л.А.