

**Отчет на Представление прокуратуры от 12.11.2020  
по устранению нарушений требований законодательства пожарной безопасности 01.12.2020**

<b>ДОУ № 48</b>	<b>Нарушения, указанные в представлении</b>	<b>Устранено/ не устранено</b>	<b>Запланировано устранение (указать сроки)</b>	<b>При невозможности устранения, указать причину</b>	<b>Примечание</b>
1	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. ППР в РФ п. 61	Устранено	-	-	-
2	Не проведены проверки работоспособности задвижки с электроприводом.(не реже 2 раза в год). ППР в РФ п. 59.	Не устранено	01.06.2021 г	Нет финансирования	Проверка работоспособности задвижки проведена. Требуется замена.
3	Установить противопожарные двери, сертифицированная в области пожарной безопасности, с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа в складах групп № 5, 8, 9; пищеблока. ФЗ № 123-Федеральный закон от 22.07.2008 г. ст.4, ст. 88, СНиП 21-01-97* п 5.14*, п 7.4;	Устранено частично	01.06.2021 г	Нет финансирования	Установлена противопожарная дверь на пищеблоке
4	Допускается параллельная прокладка на расстояние от проводов и осветительных кабелей менее 0,5 м, в лечебном кабинет, старшего воспитателя, гр. № 1, 2, 4, 6, 8, 11; Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст. 4. СП 5,13130.2009 г. п. 13.15.15;	Не устранено	01.06.2021 г	Смета находится на утверждении	-
5	На дверях помещений складского назначения не определена и не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ППР в РФ п. 20; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.27.	Устранено	01.06.2021 г	-	-