


«Утверждаю»

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №71 «Кораблик»

Блинова Т.В.

«01» апреля 2026 г.



АКТ

проверки на прочность и устойчивость элементов благоустройства малых архитектурных форм (МАФов) на участках групп и спортивной площадки МБДОУ №71 «Кораблик»

Комиссия в составе:

Председатель: Блинова Т.В.

Члены комиссии: Заместитель заведующего по ХР Нурмиева Р.Г.

Председатель ППО Мухаметшина В.Ф.

Старший воспитатель Семенова Ю.Ю.

Инструктор по ФК и уполномоченный по ОТ Свежова Т.М.

Провели осмотр и испытание малых архитектурных форм на территории детских площадок МБДОУ №71 «Кораблик» на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования норм безопасности для жизни и здоровья детей.

В ДОУ имеется 12 площадок с теньевыми навесами. В каждой групповой площадке имеются следующие малые архитектурные формы (МАФы):

Группа №1: песочница, камаз, горка, лаз – петух.

Группа №2: лаз-петушок, паровозик – бревно, песочница, скамейка.

Группа №3: паровоз, песочница (стол и скамейка).

Группа №4: бассейн металлический, лаз-петушок, песочница, камаз, горка

Группа №5: лаз-радуга, трамвай, песочница, камаз, беседка, лаз-змейка, лаз-петушок, бассейн металлический, скамейка.

Группа №6: лаз-радуга, лаз – ракета, лаз – стенка, беседка, трамвай, камаз, лаз – змейка, песочница, бассейн металлический.

Группа №7: лаз-радуга, лаз-змейка, песочница, камаз, скамейки 2 шт, стол

Группа №8: лаз-стенка, лаз-змейка, бассейн металлический, скамейка, песочница, камаз

Группа №9: песочница, бассейн металлический.

Группа №10: лаз – змейка, песочница, камаз.

Закрытая группа (11): песочница, металлический бассейн, паровозик-бревно, лаз-радуга, беседка.

Закрытая группа (12): песочница, металлический бассейн, паровозик-бревно, лаз-змейка.

Физкультурная площадка: маф для бега-2 шт, лаз-радуга, лаз – стенка – 2 шт, лаз – мишка, турник – 2 шт, бревно – 2 шт, бейсбольные кольца- 2 шт, столбы для волейбольной сетки- 2 шт.

Уличный бассейн – 7 скамеек.

На основании результатов испытания малых архитектурных форм комиссия решила следующее:

1. Большинство игровых площадок и расположенные на них МАФы соответствуют нормам по охране труда и правилам техники безопасности.

2. В группе №2, и в закрытой группе №11 (теневого навес): изношены полы, течет крыша – требуется замена.

3. В группе №6 теневого навес находится в критическом состоянии: разрушение кирпичной кладки, стены покрыты плесенью - требуется капитальный ремонт.

Заместитель заведующего по ХР

Нурмиева Р.Г.

Председатель ППО

Мухаметшина В.Ф.

Старший воспитатель

Семенова Ю.Ю.

Инструктор по ФК
и уполномоченный по ОТ

Свежова Т.М.