

МБДОУ « Детский сад № 80 « Реченька»

**ИНФОРМАЦИЯ**

**в выполнении предписания № 43-21-131-139-280 от 23.10.2015г.**

№ пп	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или(и) не соблюдено	Сроки устранения и предписываемые меры (в случае необходимости) по устранению выявленного нарушения	Мероприятия, направленные на выполнение выявленных нарушений
<b><u>В части соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности</u></b>			
1.	Отсутствует система технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок – не проведен капитальный ремонт системы теплоснабжения детского сада. здание эксплуатируется с 1990 года. Разрушены примыкания козырька входной зоны здания, вход в подвальное помещение, течь с кровли по стене здания. Фото 1,2. Нарушение пункта 2.7.1. « Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115	Устранить до 30.12.2015г.	Для проведения данного вида ремонтных работ направлено служебное письмо в ОДО УО и ДМ, входящий № 170 от 28.12.2015г.
2.	Не проводятся 1 раз в 2 года технические освидетельствования с целью оценки эффективности работы и соответствие паспортным и проектным данным систем приточно-вытяжной вентиляции. На момент проверки система приточно-вытяжной вентиляции находится в не рабочем состоянии. Фото 3. Нарушение п.1 статьи 11 ФЗ-261 от 23.11.2009 « Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», пункта 9.4.14. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115.	Устранить до 30.12.2015г.	Для проведения данного вида ремонтных работ направлено служебное письмо в ОДО УО и ДМ, входящий № 170 от 28.12.2015г.
3.	Не осуществляется контроль за состоянием здания детского сада – не выполнена замена оконных проемов (Замена окон на пластиковые составляет 15% от общего количества). Фото 4. Нарушение пункта 3.1.2. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115	Устранить до 30.12.2015г.	Для проведения данного вида ремонтных работ направлено служебное письмо в ОДО УО и ДМ, входящий № 170 от 28.12.2015г.

4.	<p>Обслуживание, ремонт узлов учета тепловой энергии, узлов автоматического регулирования осуществляется МБУ «Служба производственно-технического обеспечения образовательных учреждений города», не являющейся специализированной организацией, выполняющей функции метрологической службы организации. Нарушение пункта 2.9.7. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115</p>	Устранить до 30.12.2015г.	<p>МБУ СПТО представлены документы на основании которых выполняются данные виды работ. (Приложение № 1) В 2016 году договор с обслуживающей организацией будет заключаться в соответствии с требованиями законодательства и «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115</p>
5.	<p>В ИТП отсутствуют гильзы под манометры после грязевиков на подающем и обратном теплофикационных трубопроводах. Фото 5,6. Нарушение п.9.1.45б. правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115</p>	Устранить до 30.12.2015г.	<p>Для проведения данного вида ремонтных работ направлено служебное письмо в ОДО УО и ДМ, входящий № 170 от 28.12.2015г.</p>
6.	<p>Трубопроводы отопления проложены через стену здания в ИТП без гильзы. Нарушение пункта 6.4.3. строительные нормы и правила 41-01-2003 « Отопление, вентиляция, кондиционирование».</p>	Устранить до 30.12.2015г.	<p>Для проведения данного вида ремонтных работ направлено служебное письмо в ОДО УО и ДМ, входящий № 170 от 28.12.2015г.</p>
7.	<p>В подвале здания, на линии обвязки калориферных установок отсутствуют гильзы под термометры на подающем и обратном трубопроводах и дренажные устройства в нижних точках обвязки калориферов. Нарушение пункта 9.4.2. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03</p>	Устранить до 30.12.2015г.	<p>Для проведения данного вида ремонтных работ направлено служебное письмо в ОДО УО и ДМ, входящий № 170 от 28.12.2015г.</p>



8.	В ИТП здания на подающем трубопроводе теплофикационной воды после головной задвижки установлены манометры без трехходового крана или устройства заменяющего его, позволяющего проводить периодическую проверку манометра с помощью контрольного. Фото 7. Нарушение пункта 9.20. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	Устранить до 30.12.2015г.	Для проведения данного вида ремонтных работ направлено служебное письмо в ОДО УО и ДМ, входящий № 170 от 28.12.2015г.
9.	Не выполнено испытание электропроводки приборов средств учета. Нарушение Правил учета электрической энергии п. 4.4., утвержденных Минэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. № 1182, табл. 37 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	Устранить до 30.12.2015г.	Выполнено. (Приложение № 2)
10.	Не оформлены работы по замене и установке трансформаторов тока командированному персоналу нарядом или распоряжением. Нарушение Правил учета электрической энергии п. 4.4., утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. № 1182, п. 4.1. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда и социальной Защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н, зарегистрирован в Минюсте РФ 12.12.2013г., рег. № 30593	Устранить до 30.12.2015г.	Устранено. Копии документов представлены. (Приложение № 3,4)
11.	Не предоставлено сопроводительное письмо командирующей организации при работе по замене и установке трансформаторов тока. Нарушение Правил учета электрической энергии п. 4.4., утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. № 1182, п. 4.1. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда и социальной Защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н, зарегистрирован в Минюсте РФ 12.12.2013г., рег. № 30593	Устранить до 30.12.2015г.	Устранено. Копии документов представлены. (Приложение № 5)

Заведующий МБДОУ № 80:



А.М.Осипова  
29.12.2015г.