

**Государственное автономное образовательное учреждение
«Республиканский олимпиадный центр»**

«Согласовано»

Председатель профкома

С.К.Губеева

«Утверждаю»

Директор ГАОУ «РОЦ»

Г.И.Исламова



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МАЛЯРНЫХ РАБОТ**

ИОТ № 005-19

г. Казань.

**Государственное автономное образовательное учреждение
«Республиканский олимпиадный центр»**

**Инструкция по охране труда
при выполнении малярных работ**

ИОТ 005-19

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К работам с красителями, обладающими токсичными свойствами, допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование.

1.2. К малярным работам допускаются после прохождения вводного инструктажа на рабочем месте.

1.3. Маляр обязан помнить, что нарушение требований производственной санитарии может привести к заболеваниям кожи, внутренних органов, а в отдельных случаях – к отравлению.

1.4. Освободившуюся из-под растворителей и лакокрасочных материалов тару немедленно удалять с рабочего места.

1.5. Раствор краски, случайно пролитой на пол, надо сразу же засыпать песком или опилками, а затем убрать.

1.6. Запрещается производить малярные работы на не огражденных рабочих местах, расположенных на высоте более 1м от пола, в неосвещенных или затемненных местах.

1.7. Маляры должны пользоваться защитными приспособлениями:

- При работе с растворителями – респиратор РУ-60м или РМИ-62
- При окрасочных работах – защитные очки ПО-3, резиновые перчатки.

1.8. Рукоятки инструментов должны быть из древесины, гладко обработаны, подогнаны и надежно закреплены.

1.9. Запрещается применять ручной инструмент, имеющий выбоины, сколы рабочих концов

1.10. Тару необходимо открывать и чистить инструментом, изготовленным из меди, алюминия или другого материала, не образующего искр.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Проверить надежность настилов, лесов, подмостей, передвижных столиков, стремянок и т.д.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Малярные работы на рабочих местах, расположенных на высоте 1м и более, производить с подмостей.

3.2. Запрещается опирать приставные лестницы на оконные переплеты.

3.3. Все внутренние малярные работы выполнять при открытых окнах или принудительной вентиляции.

3.4. Запрещается нанесение красок, эмалей, и грунтовок, содержащих свинцовые соединения, способом пульверизации.

3.5. При удалении старой масляной краски химическим способом следует пользоваться шпателем на удлиненной ручке.

3.6. Запрещается прием пищи на рабочем месте.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При плохом самочувствии (угар от краски) обратиться за помощью к медицинским работникам.

4.2. При неисправности настилов, работу прекратить и сообщить администрации.

4.3. При возникновении пожара эвакуировать людей из помещения, сообщить о пожаре в пожарную часть и администрации, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

5.1. Вымыть руки и лицо с мылом теплой водой.

5.2. Запрещается мыть руки растворителями.

Составил: Инженер по ГО и ТБ



И.М.Нургалиев