

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и PR МЧС России по РТ
(наименование территориального органа МЧС России)
ул. Ф. Яруллина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-70
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отделение надзорной деятельности и PR по Тукаевскому муниципальному району РТ
(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Железнодорожников, 79, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423806,
(8552) 46-80-09.
(указывается адрес места нахождения органа ОНД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 65/1/36
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного
учреждения- детский сад «Шатлык».

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Тукаевскому муниципальному району по пожарному надзору № 65 от 03.08.2018 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: _____
(наименование органа ГПН)

с 09 час. 00 мин. «21» апреля 2018 года до 13 час. 00 мин. «21» апреля 2018 года.
проведена проверка:

Старшим инспектором отделения надзорной деятельности и PR по Тукаевскому муниципальному району РТ майор внутренней службы Мифтаховым Ильнар Ильгамовичем, Тукаевский муниципальный район, д. Кувады, ул. Центральная, д. 37А
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Мингачевой Наилей Ниязовной, заведующей муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения- детский сад «Шатлык».
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Не организовано обеспечение светильников защитными плафонами, предусмотренные конструкцией светильников в помещении котельной. | п. 42 в Пост. № 390 от 25.04. 2012 г., Правила противопожарного режима в РФ, (Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со светлыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.) | 01 апреля 2019 года. | + |
| 2 | Не обеспечивается возможность свободного открывания дверей эвакуационного выхода из группы | п. 35 Пост. № 390 от 25.04. 2012 г., Правила противопожарного | 01 апреля 2019 года. | + |

| | | | | |
|----|--|---|----------------------|--|
| | и эвакуационного выхода изнутри без ключа. | режима в РФ, (Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара). | | |
| 3. | Двери основного эвакуационного выхода не имеют устройство для самозакрывания дверей (доводчики). | п. 62 Пост. № 390 от 25.04. 2012 г., Правила противопожарного режима в РФ, (Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств). | 01 апреля 2019 года. | |
| 4. | Перегородка между ФАПом и МБДОУ д/с Шатлык не противопожарная с пределом огнестойкости не менее EI-45. | ст. 88 ФЗ №123 Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» от 28.07.2008 г. (1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности и/или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности, помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. 2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и ламبور-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону.) | 01 апреля 2019 года. | |
| 5. | Дверь помещения прачечной и люка выполнена не противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI-60. | ст. 151 ФЗ №123 Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» от 28.07.2008 г. п. 5.14 табл. 2, СНиП 21-01-97* (Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1. заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) - таблице 2*). | 01 апреля 2019 года. | |
| 6. | Ковровые дорожки на путях эвакуации не надежно прикреплены к полу. | п. 39 Пост. № 390 от 25.04. 2012 г., Правила противопожарного режима в РФ, (Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу). | 01 апреля 2019 года. | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;