

Центральный вход школы оборудован звонком. Вход и ширина входного проема обеспечивает движение кресла-коляски. Имеются вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания. Конструктивные особенности здания школы не предусматривают наличие подъемников. Тактильные плитки, устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, в школе отсутствуют. Отсутствует специально оборудованный санузел (поручни, специализированное сантехническое оборудование). При необходимости для обеспечения доступа в здание школы инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо.