



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО

«Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»

Е.П. Гасперт

«01» 09 2023г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте.

1.1 Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА» (архитектурно-дизайнерского профиля)»

1.2 Адрес объекта 423809 Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Раиса Беляева, дом 26.

1.3 Сведения о размещении объекта:

- часть здания 3 этажа 1758,7 кв. м

1.4 Год постройки здания 1979 г. последнего капитального ремонта 2007 год.

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

1.6 Название организации (учреждения) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА» (архитектурно-дизайнерского профиля)»

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 423809 Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Раиса Беляева, д. 26.

1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) на безвозмездном пользовании. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10 Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11 Вышестоящая организация (наименование) Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3 Форма оказания услуг на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 7 до 17 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 180/50/146

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом, остановка: им. Н. Ершова, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобус № 7, 13, 22, 26.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10-12 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	
1.	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У), ДУ (К)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

♦указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) -доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно не доступно.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: основные функциональные зоны объекта доступны для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение.

4.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2.	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения нет или по мере выделения финансирования.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/>.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: от 01.09.2023г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО

«Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»

Е.П. Гаеперт

«01» 09 2023г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

г. Набережные Челны

Общие сведения об объекте.

- 1.1 Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА» (архитектурно-дизайнерского профиля)».
- 1.2 Адрес объекта 423809 Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Раиса Беляева, дом 26.
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
 - часть здания 3 этажа 1758,7 кв.м
- 1.4 Год постройки здания 1979 г., последнего капитального ремонта 2007г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
- 1.6 Название организации (учреждения) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА» (архитектурно-дизайнерского профиля)».
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 423809 Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Раиса Беляева, дом 26.
- 1.8 Основание для пользования объектом: безвозмездное пользование, на основании Постановления Исполнительного комитета города Набережные Челны от 12.05.2008 года № 1286
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.
- 2.3. Форма оказания услуг на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 7 до 17 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 180/50/146
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта.

3.3. Путь следования к объекту пассажирским транспортом остановка: им. Н. Ершова, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобус № 7, 13, 22, 26

3.1 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10-12 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	
1.	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В	1	1
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	1,3	5
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	27, 29	4,5
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	8	8
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	1	1
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	-

•указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В -**доступно** частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) -доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -доступно условно; ВИД - временно не доступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 функциональные зоны объекта доступны для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальные решения с ТСР
2.	Вход (входы) в здание	ремонт текущий
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт текущий
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

• Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____ в рамках исполнения нет.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации нет.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. **Согласование на Комиссии** _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/>.

1

5. Особые отметки.

Приложения:

1. Результаты, прилегающей к объекту

на л.

2. Входа (входов) в здание

на л.

3. Путей движения в здании

на л.

4. Зоны целевого назначения объекта

на л.

5. Санитарно-гигиенических помещений

на л.

6. Системы информации (и связи) на объекте

на л.

7. Результаты фото фиксации на объекте 11 фото

на л.

8. поэтажные планы, паспорт БТИ

Председатель комиссии:

Директор МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА» _____

Е.И. Гасперт

Члены комиссии:

Заместитель директора по хозяйственной работе

Т.А. Третьякова

Председатель профсоюзной организации

Л.Н. Исхакова

Уполномоченный по охране труда

Ф.С. Гарифуллина

Эксперт по обеспечению доступной среды для инвалидов и МГН

А.Д. Натифов

Комиссией по проведению обследования и паспортизации объектов (здания, помещения и иные сооружения) и предоставляемых на них услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения)

I. Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА» (архитектурно-дизайнерского профиля)»
г. Набережные Челны, проспект Раиса Беляева, дом 26.

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента				Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержани	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Доступно	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2	Доступно	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	Доступно	О, С,Г,У	-	-
1.4	Пандус	есть	-	1	Доступно	К	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-			-	-
	ОБЩИЕ							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И		-	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА» (архитектурно-дизайнерского профиля)»
г. Набережные Челны, проспект Раиса Беляева, дом 26.

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента				Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды
2.1	Лестница	есть	-	-	Доступно	О, С, Г, У	-	-
2.2	Пандус	нет					-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	1	Доступно	К, О, С, Г, У	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	1	1	Доступно	К, О, С, Г, У	-	-
2.5	Тамбур	есть	1	1	Доступно	К, О, С, Г, У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Доступно	К, О, С, Г, У	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И	1	1	Не нуждается
Пандус (наружный)	ДП-В	-	1	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

""указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	5	5	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I - зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города
Набережные Челны «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА» (архитектурно-
дизайнерского профиля)»

г. Набережные Челны, проспект Раиса Беляева, дом 26.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	15	6	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-		-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	Доступ обеспечен	К,О, С, Г, У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-		-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	1, 2,3,4,15	3,4, 5,6, 7	Не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

I Результаты обследования:**3. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города
Набережные Челны «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА» (архитектурно-
дизайнерского профиля)»

г. Набережные Челны, проспект Раиса Беляева, дом 26.

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	8	8	Доступ обеспечен	О, С, Г, У	-	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	1	9	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К) ДП-В (О,С,Г,У)	8	8	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 1

от 01.09.2023 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА» (архитектурно-дизайнерского профиля)»
г. Набережные Челны, проспект Раиса Беляева, дом 26.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	1,2,3	3	Доступно	К, О, С, Г, У	-	-
6.2	Акустические средства	нет			Доступно	К, О, С, Г, У	-	-
6.3	Тактильные средства	есть	1,2,3	3	Доступно	К, О, С, Г, У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДП-В			Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4




Фото № 5




Фото № 6



Фото № 7




Фото № 8



Фото № 9

