

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
города Набережные Челны
«Детская школа искусств №13 (татарская)»



Директор МАУДО «ДШИ №13 (т)»

Д.Е. Кондакова

искусств №13

«Детская»

20 13 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Детская школа искусств №13 (татарская)» (МАУДО «ДШИ №13(т)»)

1.2. Адрес объекта: 423832, г.Набережные Челны, бульвар Касимова д.6 (38/06)

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания МБОУ «Гимназии №54» на 2-х этажах (или помещение на 1-2этаже) в количестве 1816,2 кв. м. на основе договора на безвозмездного пользования имуществом;

наличие прилегающего земельного участка - нет

1.4. Год постройки здания 1991, последнего капитального ремонта _____.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального 2024г.

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Детская школа искусств №13 (татарская)» (МАУДО «ДШИ №13(т)»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 423832, г.Набережные Челны, бульвар Касимова д.6 (38/06)

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление на основании Постановления Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны от 24 февраля 2012 года № 942.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности дополнительное образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ дополнительного образования.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 6,5 до 18 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с нарушениями умственного развития;

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 525/220/628.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом остановка 40 комплекс, Автобус: № 9, 27, 42, 43, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от ближайшей остановки транспорта 300 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	
1.	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	А
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	Б

* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В (О,Г,У) ДУ (К,С)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У) ДУ (К)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

*указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) -доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно не доступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: основные функциональные зоны объекта доступны для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Частично нуждаются в адаптации

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения исключены – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: по мере выделения финансирования.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет.



Директор МАУДО «ДШИ №13 (Т)»
Л.Е. Кондакова

20 13 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

г. Набережные Челны

14 августа 2023 года

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Детская школа искусств №13 (татарская)» (МАУДО «ДШИ №13(Т)»)
- 1.2. Адрес объекта: 423832, г.Набережные Челны, бульвар Касимова д.6 (38/06);
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания - часть здания МБОУ «Гимназии №54» на 2-х этажах (помещения на 1-этаже) в количестве 1816,2 кв. м. на основе договора на безвозмездного пользования имуществом;
- 1.4. Год постройки здания : 1991г. последнего капитального ремонта _____.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального 2024г.
- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Детская школа искусств №13 (татарская)» (МАУДО «ДШИ №13(Т)»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 423832, г.Набережные Челны, бульвар Касимова д.6 (38/06);
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность оперативное управление на основании Постановления Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны от 224 февраля 2012 года № 942.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности дополнительное образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дополнительного образования.
- 2.3. Форма оказания услуг на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 7 до 18 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения;

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 525/220/628

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом остановка 40 комплекс, Автобус: № 9, 27, 42, 43, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		22,23,24,25,26,27
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В (О,Г,У) ДУ (К,С)		2,4
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		13,14,18,17,15,5,7,12,11,3,6

4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	4,5
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У) ДУ (К)	9,10
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И	3,8,7,15,17,13,6,28
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	

*указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ –доступно условно; ВНД – временно не доступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: основные функциональные зоны объекта частично доступны для инвалидов, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальные решения с ТСР
8.	Все зоны и участки	Частично нуждается адаптации

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____ в рамках исполнения нет.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации нет.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/>.

5. Особые отметки.

Приложения:

- | | |
|--|----------|
| 1. Результаты, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |
| 7. Результаты фото фиксации на объекте 28 фото | на 16 л. |

Председатель комиссии:

Директор МАУДО «ДШИ №13 (т)»



Л.Е. Кондакова

Члены комиссии:

Заместитель директора по ХР

С.Ф. Сафиуллина

Председатель профсоюзной организации

В.И. Насеткина

Уполномоченный по охране труда



Л.М. Сибгатуллина

Эксперт по обеспечению доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения

А.Д. Натилов

Комиссией по проведению обследования и паспортизации объектов (здания, помещения и иные сооружения) и предоставляемых на них услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
от «14» августа 2023 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка):

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Детская школа искусств №13 (татарская)»

г. Набережные Челны, бульвар Касимова, дом №6 (38/06)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	22	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	Не нуждается	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	22,23, 24,25, 26,27	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	Не нуждается	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	2	Доступ частично обеспечен	О, С,Г,У	Не отмечены на наружной лестнице первый и последний ступени	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	2	Доступ обеспечен	К	Поручни, покрытие и ширина не соответствует требованиям ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ (последняя редакция)	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	1	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	Не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступ частично обеспечен		Необходимо провести адаптации	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В		22,23,24,25,26,27	Необходимо провести адаптации

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ частично обеспечен, нуждается в текущем ремонте по адаптации.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
от «14» августа 2023 г

1. Результаты обследования:

2. Территории, прилегающей к зданию (участка):

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Детская школа искусств №13 (татарская)»

г. Набережные Челны, бульвар Касимова, дом №6 (38/06)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	1	Доступ частично обеспечен	О, С, Г, У	Не отмечены первый и последний ступени-	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		2	Доступ обеспечен	К	Не соответствует требованиям ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ (последняя редакция)	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		1	Доступ обеспечен	К, О, С, Г, У	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть		1;4	Доступ обеспечен	К, О, С, Г, У	-	-
2.5	Тамбур			11	Доступ обеспечен	К, О, С, Г, У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Доступ частично обеспечен	К, О, С, Г, У	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-В		1;4	Не нуждается
Пандус (наружный)	ДЧ-В		1	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения; альтернативная форма обслуживания

Комментарий к заключению: доступ частично обеспечен, требуется капитальный ремонт по адаптации.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1
от «14» августа 2023 г

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Детская школа искусств №13 (татарская)»

г. Набережные Челны, бульвар Касимова, дом №6 (38/06)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, баллон)	есть		3;8;11	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		11	Доступ частично обеспечен	О, С,Г,У	Не отмечены первый и последний ступени	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Условно доступен	К	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	-	-
3.5	Дверь	есть		8;15	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		8;15;5;7;17-18-21	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Доступ обеспечен						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		8;15;5;7;17-18-21	Необходимо отмечать первый и последний ступени

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
от «14» августа 2023 г

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Детская школа искусств №13 (татарская)»

г. Набережные Челны, бульвар Касимова, дом №6 (38/06)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	-	-
4.3	Приливочная форма обслуживания	Нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	есть			Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступ обеспечен		-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	201,203,21,25,23,15,19		Не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения; альтернативы – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ обеспечен, в адаптации не нуждается

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
от «14» августа 2023 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Детская школа искусств №13 (татарская)»

г. Набережные Челны, бульвар Касимова, дом №6 (38/06)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	4	9; 10	Доступ условно обеспечен	ДУ (К) ДС-В (О,С,Гу)	Необходимо установить доступный санузел для инвалидов	Текущий ремонт санузлов
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И	4	9;10	Нуждается адаптации

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения не применимы – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ условно обеспечен, текущий ремонт в адаптации

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
от «14» августа 2023 г. г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Детская школа искусств №13 (татарская)»
г. Набережные Челны, бульвар Касимова, дом №6 (38/06)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			-	К, О, С, Г, У	-	-
6.2	Акустические средства по кабинетам	есть		16	-	К, О, С, Г, У	-	-
6.3	Тактильные средства	есть		28,1 3,14 ,6,3, 8,17 ,15	-	К, О, С, Г, У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступ обеспечен			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние оступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И		15,16,17	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

Проинуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 28 (двадцать восемь) листов

Директор МАУДО
«ДШИ №13 (т)»

Л.Е. Кондакова

Л.Е. Кондакова

