

**АКТ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ
ОБОРУДОВАНИЯ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК
в МДБОУ «Д/с «Голбакча с.Кульшарипово»**

«29» мая 2025 г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии –заведующий Илатдинова Р.А.

членов комиссии – заведующий хозяйством Шагиева С.М.,

- воспитатель Габдрахманова Э.И,

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Ягфаров А.А.

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования.

Был проведен осмотр игровых площадок на территории МДБОУ «Д/с «Голбакча с.Кульшарипово» на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика игровых площадок:

Игровые площадки расположены на территории учреждения напротив здания.

Всего насчитывается **4 игровых площадок** с навесами.

Общая площадь каждой площадки составляет не менее 392,25 м2,

Вся территория площадок имеет зелёное покрытие.

На каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница и игровое оборудование.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Количество				Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
		1	2	3	4			
1	Навес теневой	1	1	1	1	Без повреждений	Без повреждений	
2	Песочница	1	1	1	1	Без повреждений	Без повреждений	Покрашено
3	Стол круглый	-	-	-	1	Без повреждений	Без повреждений	
4	Кораблик	-	1	1	-	Без повреждений	Без повреждений	Покрашено
5	Машина - грузовик	-	-	1	-	Без повреждений	Без повреждений	Покрашено
6	Качели- балансир	1	1	1	1	Без повреждений	Без повреждений	Покрашено
7	Паровоз	1	-	1	-	Без повреждений	Без повреждений	Покрашено
8	Домик	-	-	1	-	Без повреждений	Без повреждений	
9	Горка	-	1	-	-	Без повреждений	Без повреждений	Покрашено
10	Скамейки	1	2	1	1	Без повреждений	Без повреждений	
11	Игровой комплекс (МАФ)	-	-	-	1	Без повреждений	Без повреждений	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Опасные предметы (стекло, ветки и др.) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках.

Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Председатель комиссии

Илатдинова Р.А.

Илатдинова Р.А.

члены комиссии

Шагиева С.М.

Шагиева С.М.

Габдрахманова Э.И.

Габдрахманова Э.И.

Ягфаров А.А.

№ п/п	Наименование	Удовлетворено				Результат осмотра	Примечания	Принятые меры
		1	2	3	4			
1	Палас тканый	1	1	1	1	Без повреждений	Без повреждений	
2	Песочница	1	1	1	1	Без повреждений	Без повреждений	Покрашено
3	Стол круглый	-	-	-	-	Без повреждений	Без повреждений	
4	Кораблик	-	1	1	-	Без повреждений	Без повреждений	Покрашено
5	Машинка игрушечная	-	-	1	-	Без повреждений	Без повреждений	Покрашено
6	Башмак-балахон	1	1	1	1	Без повреждений	Без повреждений	Покрашено
7	Паровоз	1	-	1	-	Без повреждений	Без повреждений	Покрашено
8	Домик	-	1	1	-	Без повреждений	Без повреждений	
9	Горка	-	1	-	-	Без повреждений	Без повреждений	Покрашено
10	Скамейка	1	2	1	1	Без повреждений	Без повреждений	
11	Игровой комплекс (МДФ)	-	-	-	1	Без повреждений	Без повреждений	