

**АКТ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ
ОБОРУДОВАНИЯ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК
в МДБОУ «Д/с «Голбакча с.Кульшарипово»**

«26» мая 2026 г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии – заведующий Илатдинова Р.А.

членов комиссии – заведующий хозяйством Шагиева С.М.,

- воспитатель Габдрахманова Э.И,

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Ягфаров А.А.

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования.

Был проведен осмотр игровых площадок на территории МДБОУ «Д/с «Голбакча с.Кульшарипово» на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика игровых площадок:

Игровые площадки расположены на территории учреждения напротив здания.

Всего насчитывается **4 игровых площадок** с навесами.

Общая площадь каждой площадки составляет не менее 392,25 м²,

Вся территория площадок имеет зелёное покрытие.

На каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница и игровое оборудование.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Количество				Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
		1	2	3	4			
1	Навес теневой	1	1	1	1	Без повреждений	Без повреждений	
2	Песочница	1	1	1	1	Без повреждений	Без повреждений	Покрашено
3	Стол круглый	-	-	-	1	Без повреждений	Без повреждений	
4	Кораблик	-	1	1	-	Без повреждений	Без повреждений	Покрашено
5	Машина - грузовик	-	-	1	-	Без повреждений	Без повреждений	Покрашено
6	Качели-балансир	1	1	1	1	Без повреждений	Без повреждений	Покрашено
7	Паровоз	1	-	1	-	Без повреждений	Без повреждений	Покрашено
8	Домик	-	-	1	-	Без повреждений	Без повреждений	
9	Горка	-	1	-	-	Без повреждений	Без повреждений	
10	Скамейки	1	1	1	1	Без повреждений	Без повреждений	
11	Игровой комплекс (МАФ)	-	-	-	1	Без повреждений	Без повреждений	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Опасные предметы (стекло, ветки и др.) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках.

Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Председателя комиссии _____

Илатдинова Р.А.

членов комиссии _____

Шагиева С.М.,

Габдрахманова Э.И.,

Ягфаров А.А.



№ п/п	Наименование оборудования	Количество				Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
		1	2	3	4			
1	Наня (дерево)	1	1	1	1	Без повреждений	Без повреждений	
2	Наня (дерево)	1	1	1	1	Без повреждений	Без повреждений	Покрашено
3	Скамья (дерево)	-	-	-	1	Без повреждений	Без повреждений	
4	Наня (дерево)	-	1	1	-	Без повреждений	Без повреждений	Покрашено
5	Машинка-грузовик	-	-	1	-	Без повреждений	Без повреждений	Покрашено
6	Качели-баласир	1	1	1	1	Без повреждений	Без повреждений	Покрашено
7	Наровот	1	-	1	-	Без повреждений	Без повреждений	Покрашено
8	Дамба	-	-	1	-	Без повреждений	Без повреждений	
9	Горка	-	1	-	-	Без повреждений	Без повреждений	
10	Автомобиль	1	1	1	1	Без повреждений	Без повреждений	
11	Игровой комплекс (МАФ)	-	-	-	1	Без повреждений	Без повреждений	

АКТ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ
в МДБОУ «Д/с «Голбакча с.Кульшарипово»

«26» мая 2025 г.

Комиссия в составе:
председателя комиссии – заведующий Илатдинова Р.А.

членов комиссии – заведующий хозяйством Шагиева С.М.,
- воспитатель Габдрахманова Э.И.,
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Ягфаров А.А.
составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования.

Был проведен осмотр спортивной площадки на территории в МДБОУ «Д/с «Голбакча с.Кульшарипово» на предмет исправности спортивного и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика спортивной площадки:

Площадка расположена, на территории учреждения, за игровой площадкой.

Общая площадь спортивной площадки составляет не менее 180,2 м².

Территория площадки имеет покрытие: травяное 255 м²,

На спортивной площадке имеется место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки) и спортивное оборудование.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Количество	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Яма для прыжка	1	Без повреждений	Без повреждений	
2	Брусья для ходьбы	1	Без повреждений	Без повреждений	
3	Металлическая лесенка для лазанья	1	Без повреждений	Без повреждений	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности игрового оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Опасные предметы (стекло, ветки и др.) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках.

Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.



Председателя комиссии _____

Илатдинова Р.А.

членов комиссии _____

Шагиева С.М.,

Габдрахманова Э.И.,

Ягфаров А.А.