



Республика Татарстан

6,9
Республиканское государственное унитарное предприятие "Бюро технической инвентаризации" Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

Межрайонный филиал №5 РГУП

(наименование организации технической инвентаризации)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на здание Склад

(наименование объекта учета)

Субъект Российской Федерации	РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН	
Район	Нурлатский	
Муниципальное образование	тип	муниципальный район
	наименование	Нурлатский
Населенный пункт	тип	город
	наименование	Нурлат
Улица (пр-т, пер, шоссе, бульвар и т.д.)	тип	улица
	наименование	Советская
Номер дома	112	
Номер корпуса		
Номер строения		
Литера	Ж	
Иное местоположение		

Инвентарный номер	23449				
Кадастровый номер земельного участка					
	А	Б	В	Г	Д

Паспорт составлен по состоянию на «13» апреля 2016г.

(Указывается дата обследования объекта учета)



(Борзова С.Р.)

(Фамилия И.О.)

I. Сведения о принадлежности

II. Экспликация земельного участка (кв.м)

III. Благоустройство здания (кв.м)

Водопровод	Канализация	Отопление	Ванны	Газоснаб.	Лифты
	от ТЭЦ				
	от групповой (квартальной) котельной	от собственной котельной			
	от АГВ				
		печное			
		от собственной котельной			
		Централизованное горячее водоснабжение			
		с централизованным горячим водоснабжением			
		с газовыми колонками			
		с дровяными колонками			
		централизованное жидким газом			
		6,9			
			Электроснабжение		
			пассажирские		
			грузовые		
			Электроплиты стационарные		

IV. Общие сведения

Назначение Нежилое

Использование по назначению

Количество мест (мощность)

a)

6

B)

Γ)

Особые отметки

аресты и запрещения:

наличие землеотводных документов:

наличие разрешения на строительство:

наличие проектно-сметной документации

акт-ввода в эксплуатацию;

V. Ичисление площадей и объёмов здания и его частей (подвалов, пристроек и т.п.)

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Intepa

2K

Год постройки

1973

Число этажей

ОДИН

Сборник №

Группа капитальности

III

Вид внутренней отделки

Таблица №

rp.9x10

Процент износа, приведенный к 100 по формуле:

VII. Техническое описание пристроек и других частей здания

Наименование конструктивных элементов	лит. Н=	Удельный вес по таблице	Поправки	лит. Н=	Удельный вес с поправкой по таблице	Поправки	лит. Н=	Удельный вес с поправкой по таблице	Поправки
Фундаменты									
Стены и перегородки									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Проемы									
Отделочные работы									
Электроосвещение									
Прочие работы									
Итого		100 X			100 X			100 X	
физический износ		0 физический износ			0 физический износ			0 физический износ	

Наименование конструктивных элементов	лит. Н=	Удельный вес по таблице	Поправки	лит. Н=	Удельный вес с поправкой по таблице	Поправки	лит. Н=	Удельный вес с поправкой по таблице	Поправки
Фундаменты									
Стены и перегородки									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Проемы									
Отделочные работы									
Электроосвещение									
Прочие работы									
Итого		100 X			100 X			100 X	
физический износ			физический износ			физический износ			физический износ

VIII. Ичисление восстановительной и действительной стоимости здания и его частей

Литера по плану	Наименование здания и его части	№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Стоимость измерителя по таблице	Удельный вес	Поправки к стоимости (коэффициенты)				Стоимость измерителя с поправкой	Количество (объем, куб. м, площадь, кв. м)	Восстановительная стоимость в руб.	% износа	Действительная стоимость в руб.
							на группу капитально-сти	климат. район	переход в цены 1991 г	Итого:					
										0				0	0

IX. Техническое описание служебных построек

Наименование конструктивных элементов	Лит.			Удельный вес по таблице			Лит.			Удельный вес по таблице			Лит.			Удельный вес по таблице		
	Н=						Н=						Н=					
Фундаменты																		
Стены и перегородки																		
Перекрытия																		
Крыша																		
Полы																		
Проемы																		
Отделочные работы																		
Электроосвещение																		
Прочие работы																		
Итого				100	X	0				100	X	0				100	X	
Физический износ							физический износ						физический износ					


Наименование конструктивных элементов	лит.		Удельный вес по таблице	Поправки	лит.		Удельный вес с поправкой	Поправки	лит.		Удельный вес по таблице	Поправки
Фундаменты												
Стены и перегородки												
Перекрытия												
Крыша												
Полы												
Проемы												
Оштукатуренные работы												
Электроосвещение												
Прочие работы												
Итого		100	X			100	X		100	X		
Физический износ				физический износ					физический износ			

X. Ичисление стоимости служебных построек

XI. Ограждения и сооружения (замощения) на участке

XII. Общая стоимость (в руб.)

Остаточная балансовая стоимость с учетом износа на "___" ____ 200 г. руб.

Паспорт выдан: " 13" апреля 2016 г.
Руководитель  подпись фамилия Борзова С.Р.

Работу проверил:

Юсупова Р.Р.

13 апреля 2016 г.

Работу выполнил:

- B

дата
3 апреля 2016 г.

Работу копировал

Самигулова Г В

дата
13 апреля 2016 г.

Page 6

Ф.И.О.

дата

XIII. Отметка о последующих обследованиях

Дата обследования	" __ " 200_ г.	" __ " 200_ г.	" __ " 200_ г.
Обследовал			
Проверил			
Руководитель			

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

г. Нурлат р-н Нурлатский

улица Советская

дом № 112 кв.

иное местоположение _____


3.13
X
KH
3.14 H = 2.25

Межрайонный филиал № 5 РГУП БТИ

Составил	Техник	Самигулова Г.Р.		13.04.2016г.
Проверил	Инженер	Юсупова Р.Р.		13.04.2016г.
Принял	Директор	Борзова С.Р.		13.04.2016г.
Копировал				

масштаб 1:500

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН ОБЪЕКТА литер Ж
 г. Нурлат р-н Нурлатский
 улица Советская д. 112 кв. _____
 иное местоположение _____



Межрайонный филиал № 5 РГУП БТИ

Составил	Техник	Самигулова Г.Р.	<i>[Signature]</i>	13.04.2016г.
Проверил	Инженер	Юсупова Р.Р.	<i>[Signature]</i>	13.04.2016г.
Принял	Директор	Борзова С.Р.	<i>[Signature]</i>	13.04.2016г.
Копировал				

масштаб 1:200

Экспликация к поэтажному плану строения

расположенного в городе (поселке) г. Нурлат

По ул. Советская д.112

Иное местоположение:

Составил : техник-инвентаризатор

 Самигулова Г.Р.

Проверил : Инженер:

Юсупова Р.Р

" 13 " апреля 2016 г.