

Утверждаю

Заведующий

МАДОУ №15 «Кубэлэк»

Л.Р. Сагбиева

21 мая 2026г

АКТ

обследования малых архитектурных форм и спортивных сооружений
на территории МАДОУ №15

Комиссия в составе:

председателя комиссии:

заведующего ДОУ

- Л.Р. Сагбиевой

членов комиссии:

заместителя заведующего по ХР

- Капраловой Э.М.,

рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

- Архипова Н.М.,

уполномоченного по охране труда

- Фардиевой Л.М.,

осмотрела прогулочные площадки и установленные на них МАФы и спортивное оборудование для игр и отдыха детей на предмет соответствия их требованиям охраны жизни и здоровья детей.

Характеристика игровых площадок:

На территории ДОУ находятся 6 игровых площадок и 1 спорт площадка, 6 веранд (теневые навесы). Поверхность игровой зоны засеяна газонной травой.

На участках расположено игровое оборудование:

- веранда – 6 шт.;
- игровая беседка – 2 шт.;
- баскетбольное кольцо «Жираф» - 2 шт.;
- баскетбольное кольцо – 1 шт.;
- скамейки - 6 шт.;
- песочница - 6 шт.;
- тигр-бревно – 3 шт.;
- петушок – 1 шт.;
- игровые счеты – 1 шт.;
- стол и 4 скамейки – 1 компл.;
- стойка для волейбольной сетки – 2 шт.;
- стойка для баскетбольной сетки – 2 шт.;
- шведская стенка с канатом -1 шт.;
- гимнастические скамейки – 3 шт.;
- мишень для бросания мяча – 1 шт.;
- рукоход – 1 шт.;
- шведская стенка – 1 шт.
- стенка для метания мячей «Жираф» - 1 шт.;
- дорожка Здоровья – 6 шт.

Перечень оборудования игровой площадки группы №1

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
2	Тигр-бревно	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
3	Игровые счеты	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
4	Дорожка Здоровья	Соответствует	Нет дефектов		

5	Баскетбольное кольцо	Соответствует	Нет дефектов		
6	Кораблик	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №2

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
2	Паровозик-бревно	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
3	Дорожка Здоровья	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №3

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
2	Шведская стенка вертикальными кольцами	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
3	Дорожка Здоровья	Соответствует	Нет дефектов		
4	Стенка для метания мячей «Жираф»	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	

Перечень оборудования игровой площадки группы №4

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
2	Скамейка	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
3	Петушок	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
4	Шведская стенка вертикальными кольцами	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
5	Дорожка Здоровья	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №5

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
2	Тигр-бревно	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
3	Дорожка Здоровья	Соответствует	Нет дефектов		
4	Игровая беседка	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
5	Баскетбольное кольцо «Жираф»	Соответствует	Нет дефектов	окрашено	

Перечень оборудования игровой площадки группы №6

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
2	Скамейка	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
4	Кораблик	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
5	Дорожка Здоровья	Соответствует	Нет дефектов		
6	Баскетбольное кольцо «Жираф»	Соответствует	Нет дефектов	окрашено	

Перечень оборудования спортивной площадки

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Тигр-бревно	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
2	Рукоход	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
3	стойка для волейбольной сетки – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
4	стойка для баскетбольной сетки – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
5	шведская стенка с канатом	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
6	шведская стенка	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
7	Гимнастические скамейки – 3 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
8	мишень для бросания мяча	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	

1. Регулярный визуальный осмотр детской площадки.

Ежедневно воспитателями проводится регулярный визуальный осмотр детской игровой площадки (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.) и передаются воспитателями по смене. Все МАФы надежно закреплены в земле. Результаты, замечания записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

2. Ежегодный осмотр детской площадки.

Перед началом летнего оздоровительного периода и учебного года проводится осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования и возможность безопасной эксплуатации с составлением акта.

3. Регулярный осмотр спортивного оборудования.

Ежедневно инструктором физической культуры проводится визуальный осмотр спортивной площадки. Стойки, шведские стенки надежно закреплены в земле, не имеют механических и коррозионных повреждений (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.). Результаты, замечания записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования и спортивного инвентаря подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации и возможность безопасной эксплуатации.

Заключение комиссии: учитывая, что при проверке замечаний и нарушений ТБ не выявлены, проведение спортивных мероприятий и подвижных игр на игровых площадках разрешается.

1. Игровые площадки соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности.
2. МАФы и спортивное оборудование исправны, соответствуют нормам и правилам техники безопасности и СанПиНа.

Комиссия по ОТ по осмотру здания и игровых площадок:

Члены комиссии:

заместитель заведующего по ХР



Капралова Э.М.

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий



Архипов Н.М.

уполномоченный по охране труда



Фардиева Л.М.