



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №77 «Теремок»

1.2. Адрес объекта 423812, РТ, г. Набережные Челны, улица Раиса Беляева, д.23

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 4330,5 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), кв. м - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 8529 кв. м

1.4. Год постройки здания 1978 г. последнего капитального ремонта 2018 г..

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №77 «Теремок» (МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №77 «Теремок»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 423812, РТ, г. Набережные Челны, улица Раиса Беляева, д.23

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление на основании Постановления Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны от 27.01.2021 года № 505.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3. Форма оказания услуг на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1,5 до 8 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250/270/540.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом остановка 11 комплекс, Трамвай: № 9, 10 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту трамвай № 9,10.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером):нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
|----|---|--|
| | Все категории инвалидов и МГН | |
| 1. | в том числе инвалиды: | |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | А |
| 6. | с нарушениями умственного развития | А |

* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов |
|----|--|---|
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О,С,Г,У) |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,С,Г,У) |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О,С,Г,У) |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

*указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно не доступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: основные функциональные зоны объекта доступны для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
|----|--|--|
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2. | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | Не нуждается |

* - создается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения нет или по мере выделения финансирования.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/>.


5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: от «21» сентября 2022 г.

Председатель комиссии:

Заведующий МАДОУ «Детский сад №77 «Теремок»


 Л.Е. Ильина

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по хозяйственной работе

 Р.З. Фасхиева

Председатель профсоюзной организации

 К.А. Фахрутдинова





**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

г. Набережные Челны

«21» февраля 2022 года

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Назначение (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №77 «Теремок»
- 1.2. Адрес объекта 423812, РТ, г. Набережные Челны, улица Раиса Беляева, д.23
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 4330,5 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 8529 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1978 г., последнего капитального ремонта 2018 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №77 «Теремок» (МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №77 «Теремок»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 423812, РТ, г. Набережные Челны, улица Раиса Беляева, д.23
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление на основании Постановления Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны от 27.01.2021 года № 505.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.
- 2.3. Форма оказания услуг на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1,5 до 8 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет.

2.1. Планируемая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), количество посетителей способность 250/270/540.

2.2. В частях в административном ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом остановка 11 комплекс, остановка № 9,10 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту трамвай №9,10.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые: регулируемые, со звуковой сигнализацией, нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
|----|---|--|
| | Все категории инвалидов и МГН | |
| 1. | в том числе инвалиды: | |
| 2. | перевыгающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | А |
| 6. | с нарушениями умственного развития | А |

* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или в учреждении;

«ВНД» -

«ВНД» - недоступно; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов | Приложение | |
|----|--|---|------------|--------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В | 14 | 1 |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДП-В | 15 | 2 |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О,С,Г) | 16 | 3 |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И | 17,18 | 4,5 |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И | 19 | 6 |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | 20 | 7 |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В | 21 | 8 |

* указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) -доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -доступно условно; ВНД - временно не доступно.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
|---|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Пути (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 4 | Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Не нуждается |

* Объекты один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____ в рамках исполнения нет.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по контракту нет.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

_____ (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/>.

5. Особые отметки.

Приложения:

1. Результаты, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.
7. Результаты фото фиксации на объекте 18 фото на 18 л.
8. поэтажные планы, паспорт БТИ 4 на 4 л.


Инспекция государственной инспекции труда в Республике Татарстан
Инспекция МАДОУ «Детский сад №17 «Теремок»

 Л.Е. Ильина


Инспекция государственной инспекции труда в Республике Татарстан
Инспекция государственного по Министерской работе

 Р.З. Фасхиева

Инспекция профсоюзной организации

 К.А. Фахрутдинова

Инспекция государственной инспекции труда в Республике Татарстан
Инспекция обеспечения доступной среды
для инвалидов и маломобильных групп населения

 А.Д. Натифов

Инспекция государственной инспекции труда в Республике Татарстан
Инспекция по проведению обследования и паспортизации объектов (здания, помещения и иные сооружения) а предоставляемых на них услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения.

I. Результаты обследования:

1. Территория, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Центральный сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-речевому направлению развития детей №77

500000, РТ, г. Набережные Челны, улица Раиса Беляева, д.23

Наименование объекта, адрес:

| № | Наименование функционально-структурной зоны | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------------------------|---|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Выезд (подъезд) на территорию | есть | 35 | 22 | Доступ обеспечен | К,О, С,Г,У | Соответствует нормативам | Не нуждается |
| 2 | Средства информации на территории | есть | 34 | 21 | Доступ обеспечен | К,О, С,Г,У | Соответствует нормативам | Не нуждается |
| 3 | Лестничная клетка | есть | 31 | 18 | Доступ обеспечен | О,С,Г,У | Первая и последняя ступеньки лестничного пролета индексируются контрастными линиями 8-10 см шириной на поверхности ступенек | Текущий ремонт |
| 4 | Вход (выход) (внутренний) | есть | 28 | 15 | Доступ обеспечен | К,О, С,Г,У | Соответствует нормативам | Не нуждается |
| 5 | Автоматическая и ручная | есть | 29 | 16 | Доступ обеспечен | К,О, С,Г,У | Соответствует нормативам | Не нуждается |
| ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающая к зданию | ДП-В | 21,29 | 8,16 | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

*** жны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

Результаты обследования:

Объект, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные

Челны «Солнечный сад» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по

индивидуально-речевому направлению развития детей №77

450077, г. Набережные Челны, улица Раиса Беляева, д.23

Наименование объекта, адрес

| № | Наименование элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|-----------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Лестница (наружная) | есть | 30 | 17 | Доступ обеспечен | О,С,Г,У | Первая и последняя ступеньки лестничного пролета индексируются контрастными линиями 8-10 см шириной на поверхности ступенек | Текущий ремонт |
| 2 | Пандус (наружный) | есть | 28 | 15 | Доступ обеспечен | К,О, С,Г,У | Соответствует нормативам | Не нуждается |
| 3 | Выделенная площадка перед дверью) | есть | 38 | 25 | Доступ обеспечен | К,О, С,Г,У | Соответствует нормативам | Не нуждается |
| 4 | Дверь (входная) | есть | 38 | 25 | Доступ обеспечен | К,О, С,Г,У | Соответствует нормативам | Не нуждается |
| 5 | Трамбур | есть | 27 | 14 | Доступ обеспечен | О, С,Г,У | Соответствует нормативам | Не нуждается |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход в здание | ДП-В | 15 | 2 | Не нуждается |
| Пандус (наружный) | ДП-В | 28 | 15 | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

иные – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

4. Результаты обследования:

4.1 Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-педагогическому направлению развития детей №77

12. РТ, г. Набережные Челны, улица Раиса Беляева, д.23

Наименование объекта, адрес

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------------------------|---|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 37 | 24 | Доступ обеспечен | К,О, С,Г,У | Соответствует нормативам | Не нуждается |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 24 | 11 | Доступ обеспечен | О, С,Г,У | Первая и последняя ступеньки лестничного пролета индексируются контрастными линиями 8-10 см шириной на поверхности ступенек | Текущий ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть | 38 | 25 | Доступ обеспечен | К,О, С,Г,У | Соответствует нормативам | Не нуждается |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 26,27 | 13,14 | Доступ обеспечен | О, С,Г,У | Соответствует нормативам | Не нуждается |
| ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|----------------|----------------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О,С,Г,У) | 15,24,25,26,27 | 2,11,12,13,14, | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные

Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательнo-речевому направлению развития детей №77

423812, РТ, г. Набережные Челны, улица Раиса Беляева, д.23

Наименование объекта, адрес

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|--------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|
| | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Кабинетная форма обслуживания | есть | 17 | 4 | Доступ обеспечен | К,О, С,Г,У | Соответствует нормативам | Не нуждается |
| Зальная форма обслуживания | есть | 36 | 23 | Доступ обеспечен | К,О, С,Г,У | Соответствует нормативам | Не нуждается |
| Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| Форма обслуживания с перемещением по маршруту | есть | 16,1 8,24 | 3,5, 11 | Доступ обеспечен | К,О, С,Г,У | Соответствует нормативам | Не нуждается |
| Кабина индивидуального обслуживания | есть | 17 | 4 | Доступ обеспечен | К,О, С,Г,У | Соответствует нормативам | Не нуждается |
| ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДВ-П | 17,18,25 | 4,5,12 | Не требуется |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №77
423812, РТ, г. Набережные Челны, улица Раиса Беляева, д.23

Наименование объекта, адрес

| № п/ п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--------------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 19 | 6 | Доступ обеспечен | О,С,Г,У | | |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О,С,Г,У) | 19 | 6 | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №77
423812, РТ, г. Набережные Челны, улица Раиса Беляева, д.23

Наименование объекта, адрес

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Визуальные средства | есть | 25 | 12 | - | К, О, С, Г, У | Соответствует нормативам | Не нуждается |
| Акустические средства | есть | - | - | - | К,О,С,У | | В текущем ремонте |
| Тактильные средства | есть | 20 | 7 | - | К, О, С, Г, У | Соответствует нормативам | Не нуждается |
| ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Система информации на объекте | ДУ | 18,20 | 5,7 | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

Пропумеровано, пропуеровано,
скреплено печатом листов.
Забудовані МАНУ № 77
«Тернопіль» Ільча П.Е.

