

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
«Детский сад комбинированного вида
№ 23 «Светлячок»
Г.Р. Мардисламова
«06» 06 20 22 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад комбинированного вида № 23 «Светлячок»

1.2. Адрес объекта 423806, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, улица им. Комарова, дом 10 (15/21).

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2553,4 кв. м
- часть здания этажей (или на этаже), кв. м - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 10181,00 кв. м

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта .

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад комбинированного вида № 23 «Светлячок» (МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 23 «Светлячок»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 423806, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, улица им. Комарова, дом 10 (15/21)

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление на основании Постановления Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны от 01 апреля 2010 г.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3. Форма оказания услуг на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1 до 8 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность (220 детей сотрудники 60, родители 390).

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом остановка «Военкомат» по улице Низаметдинова по данной улице проходят трамвайные линии, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту остановка «8 школа» по ул. Х Такташ автобус № 13,9,26.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): да.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
|----|---|--|
| | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| 1. | в том числе инвалиды: | |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов |
|----|--|---|
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-О,Г,Н,И (К,О,С,Г,У) |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДЧ – И (О,С,Г,У) |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И(О,Г,У)ДУ(К,С) |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В |

*указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно не доступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: основные функциональные зоны объекта доступны частично избирательно.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
|----|--|--|
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт |
| 2. | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | Капитальный ремонт |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | Капитальный ремонт |

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения нет или по мере выделения финансирования.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно

4.4. Для принятия решения Согласовании. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/>.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
«Детский сад комбинированного
вида
№ 23 «Светлячок»
Г.Р. Мардисламова
«06» _____ 2022 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

г. Набережные Челны

«06» _____ 2022 г.

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад комбинированного вида № 23 «Светлячок»

1.2. Адрес объекта 423806, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, улица им. Комарова, дом 10 (15/21)

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2553,4 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.

м - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 10181 кв. м

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта _____.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад комбинированного вида № 23 «Светлячок» (МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 23 «Светлячок»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) объекта 423806, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, улица им. Комарова, дом 10 (15/21)

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление на основании Постановления Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны от 01 апреля 2010 г.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование.

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3. Форма оказания услуг на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1 до 8 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность. (220 детей, 60 сотрудники, 390 родители),

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом остановка «Военкомат» по улице Низаметдинова по данной улице проходят трамвайные линии, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту остановка «8 школа» по ул. Х Такташ автобус № 13,9,26

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
|-----|---|--|
| | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| 7. | в том числе инвалиды: | |
| 8. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 9. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 10. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 11. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 12. | с нарушениями умственного развития | ДУ |
| 13. | | |

* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов | Приложение | |
|----|--|---|------------|-----------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | К,С,ГО,У | | 4 |
| 2. | Вход (входы) в здание | ГО,У | | 5 |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | С,ГО,У | | 6,9,10,11 |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-У | | 7,8 |

| | | | | |
|----|---|----------|--|-------|
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | С,ГО,У | | 12,13 |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | | |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | К,С,ГО,У | | 4 |

*указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ –доступно условно; ВНД – временно не доступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: основные функциональные зоны объекта доступны частично избирательно.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
|----|--|--|
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт |
| 2. | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | Капитальный ремонт |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | Капитальный ремонт |

- Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____ в рамках исполнения по мере выделения финансирования.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации нет.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/>.

I. Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное автономного дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №23 «Светлячок»,

г. Набережные Челны, улица им. Комарова, дом 10 (15/21)

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|------------|---|----------------------------------|--|--------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | №1, 2,3, 4 | Доступность обеспечен Отсутствие тактильной разметки | К,С,О, ,Г,У | | Капитальный ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | №1, 2,3, 4 | Отсутствие тактильной разметки | К,С,О, ,Г,У | | Капитальный ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | - | №5 | Отсутствует второй поручень и отсутствует отметки крайних ступень | С,О, ,Г,У | - | Капитальный ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | | отсутствует | - | Установка пандуса- | Капитальный ремонт |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | | Отсутствует знаки проковки для транспорта инвалидов | К,С,О, ,Г,У | Установка знаков парковки для инвалидов/ | Капитальный ремонт |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | Капитальный ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|----------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающая к зданию | ДПВ | - | №1,2,3,4 | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ частично обеспечен, в адаптации нуждается

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №23 «Светлячок».

г. Набережные Челны, улица им. Комарова, дом 10 (15/21)

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | - | №5 | Отсутствует второй поручень Не отмечены крайние ступени Отсутствует тактильные разметки | О,,Г,У | | Капитальный ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | | Отсутствует пандус | | | Капитальный ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | | №3 | Отсутствует тактильные разметки | К,О,С,Г,У | Нанести тактильные разметки | Капитальный ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | | №5 | Отсутствует тактильные разметки | О,С,,Г,У | Нанести тактильные разметки | Капитальный ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть | | | Отсутствует тактильные разметки | О,С,Г,У | Нанести тактильные разметки | Капитальный ремонт |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход в здание | Отсутствует тактильные разметки Пандус (наружный) | | | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: доступ обеспечен частично индивидуально, в адаптации
нуждается..**

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №23 «Светлячок».

г. Набережные Челны, улица им. Комарова, дом 10 (15/21)

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|--------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | | №9, 10 | Доступ обеспечен | О,,Г,У | Соответствует нормативов - | - |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | | № 11 | Отсутствует второй поручень И отсутствует отметка на ступеньках | О, Г,У | Маркировка крайних ступеней установка порочней | Капитальный ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | отсутствует | | - | |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | | | отсутствует | | - | |
| 3.5 | Дверь | есть | | | Доступ обеспечен | С,О,Г,У | Соответствует нормативов | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | | | Доступ обеспечен | С, Г,У | | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|-----------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И(О,Г,У) | | 6,9,10,11 | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен частично индивидуально, в адаптации нуждается нуждается адаптации .

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономного дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №23 «Светлячок».

г. Набережные Челны, улица им. Комарова, дом 10 (15/21)

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет | | | Доступ обеспечен | С,Г,У | | Капитальный ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | | №7 | Доступ обеспечен | С,О,Г,У | | Капитальный ремонт |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет | - | - | - | - | | |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | | |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | - | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДВ-П (К,О,С,Г,У) | | 7,8 | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен частично индивидуально, в адаптации нуждается

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от « 06 » 06 2022 г.

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №23 «Светлячок».

г. Набережные Челны, улица им. Комарова, дом 10 (15/21)

Наименование объекта, адрес

| № п/ п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--------------|--|------------------|------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | | № 12, 13 | Не соответствует нормам | О,С,Г,У | Установка доступного сан узла | Капитальный ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|-------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | | ДЧ-И(О,Г,У) | 12,13 | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ не обеспечен, нуждается в адаптации.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №23 «Светлячок».

г. Набережные Челны, улица им. Комарова, дом 10 (15/21)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | | | Отсутствует тактильная разметка | ВНД | Нанести тактильной разметки | Капитальный ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | нет | | | Отсутствует акустическая система- | ВНД | Установить акустическую систему | Капитальный ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | | | - | | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Система информации на объекте | ДЧ-И(О,Г,У) | | | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _ доступ не обеспечен, в адаптации нуждается

Фото № 1



Фото № 2




Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6



Φοτο Νο 7




Фото № 8



Фото № 9



Фото № 10



Φοτο Νο 11



Фото №12



Фото № 13



Прошнуровано, пронумеровано

И скреплено печатью

_____ страниц (листов)

Заведующий МАДОУ «Детский сад

комбинированного вида

№23 «Светлячок»

Г.Р. Мардисламова

