



АКТ
приемки спортивных сооружений и малых архитектурных форм
на готовность к новому 2026-2027 учебному году

МАДОУ г. Набережные Челны «Детский сад № 73 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №73 «Огонёк»
(наименование учреждения ДОУ)

Адрес: проспект Сююмбике, дом 62 (23/03)

На территории ДОУ членами комиссии во главе председателем МАДОУ №73 «Огонёк» было проведена проверка готовности спортивных сооружений к новому учебному 2025-2026 году.

Характеристика игровых площадок:

На территории находятся 13 игровых площадок, 13 веранд (теневого навеса). Поверхность игровой зоны засеяна газонной травой, которая скашивается по мере роста.

На участках расположено игровое оборудование:

- паровоз - 2 шт.;
- паровоз граффити - 2 шт.;
- гусеница-2 шт.;
- черепаха-3 шт.;
- самолет-3 шт.;
- песочница - 6 шт.;
- стойка для волейбольной сетки – 2 шт.
- скамейка спорт.площадка – 2 шт.;
- гимнастическое бревно на спорт.площадке.- 1 шт.

Перечень оборудования игровой площадки группы №1

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница	отсутствует	Нет дефектов		
2	Черепаха (лавочка) – 1 шт.	соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1 шт.	соответствует	Нет дефектов		
4	Корабль-1шт.	соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №2

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница – 1 шт.	отсутствует	Нет дефектов		
3	Паровозик граффити– 1 шт.	соответствует	Нет дефектов		
4	Веранда – 1 шт.	соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №3

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница – 1 шт.	соответствует	Нет дефектов		
2	Самолет (лавочка) – 1 шт.	соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №4

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница – 1 шт.	соответствует	Нет дефектов		
2	Самолет (лавочка) – 1 шт.	соответствует	Нет дефектов		
3	Корабль -1 шт.	соответствует	Нет дефектов	покрасить	
3	Веранда -1 шт.	соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №5

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница -1 шт.	соответствует	Нет дефектов		
2	Паровоз(лавочка)- 1 шт.	соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда- 1 шт.	соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №6

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница – 1 шт.	соответствует	Нет дефектов		
2	Самолет граффити – 1шт.	соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №7

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница - 1 шт.	соответствует	Нет дефектов		
2	Гусеница (лавочка)	соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда-1 шт.	соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №8

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница	отсутствует			
2	Гусеница (лавочка) – 1шт.	соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1 шт.	соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №9

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница	отсутствует			
2	Черепаша (лавочка)	соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1шт.	соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 10

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница	отсутствует			
2	Паровозик (скамейка) – 1 шт.	соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1шт.	соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 11

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница	отсутствует			
2	Черепаша – 1 шт.	соответствует	Нет дефектов		

3	Веранда – 1 шт.	соответствует	Нет дефектов		
---	-----------------	---------------	--------------	--	--

Перечень оборудования игровой площадки группы № 12

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница- 1 шт.	соответствует	Нет дефектов		
2	Паравоз (лавочка) -1 шт.	соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1шт.	соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 13

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница- 1 шт.	соответствует	Нет дефектов		
2	МЧС (лавочка) -1 шт.	соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1шт.	соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования спортивной площадки

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	гимнастическое бревно – 1 шт.	соответствует	нет дефектов		
2	стойка для волейбольной сетки – 2 шт.	соответствует	Нет дефектов		
3	скамейка – 2 шт.	соответствует	Нет дефектов		

1. Регулярный визуальный осмотр детской площадки.

Ежедневно воспитателями проводится регулярный визуальный осмотр детской игровой площадки (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.) и передаются воспитателями по смене. Результаты, замечания записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда) и устраняются.

2. Ежегодный осмотр детской площадки.

Перед началом летнего оздоровительного периода и учебного года проводится осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования и возможность безопасной эксплуатации с составлением акта данной формы.

3. Регулярный осмотр спортивного оборудования.

Ежедневно инструктором физической культуры проводится визуальный осмотр спортивной площадки. Беговая дорожка засыпана песком, зона разбега и яма для прыжков в длину наполнена песком, стойки, футбольные ворота и шведские стенки закреплены в земле, не имеют механических и коррозионных повреждений (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.). Результаты, замечания записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда) и устраняются.

Заключение комиссии: учитывая, что при проверке замечаний и нарушений ТБ не выявлены, проведение спортивных мероприятий и подвижных игр на игровых площадках разрешается.

1. Спортивная площадка очищена и подготовлена. Бум-бревно надёжно установлено. Баскетбольные стойки со щитами и с кольцами вкопаны и забетонированы. Игровые площадки соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности.
2. МАФы спортивного оборудования исправны, соответствуют нормам и правилам техники безопасности и СанПиНа.

РЕШЕНИЕ:

1. Считать техническое состояние плоскостных физкультурно-спортивных сооружений и оборудования, находящихся на территории МАДОУ удовлетворительным и соответствуют нормам.
2. Считать открытые физкультурно-спортивные плоскостные сооружения и спортивное оборудование готовыми к проведению занятий по физической культуре и прогулкам в учебном 2026-2027 году.

Комиссия по ОТ по осмотру здания и игровых площадок:

Члены комиссии:

Зам. заведующего по х/р

А.С. Ерина

Старший воспитатель

Р.З. Вараксина

Старшая медицинская сестра

Л.А. Хасанова

Инструктор по плаванию

А.Ф.Коловская

уполномоченный по охране труда

Рабочий по комплексно ремонту и обслуживанию зданий 4 разряда

Ф.Ф. Баянов