


«СОГЛАСОВАНО»  
МАДОУ «Детский сад №94 «Лилия»  
Председатель ППО  
 Загидуллина З.Р.  
« 21 » мая 2018 г



## АКТ

### общего технического осмотра здания и сооружений, и участка МАДОУ «Детский сад №94 «Лилия» по подготовке их к летне-оздоровительному периоду.

Комиссией в составе председателя – заведующей МАДОУ Никоновой А.В. и членов комиссии – зам.заведующего по ХР Калимуллиной Е.В., уполномоченного по охране труда Заляловой Ф.А., был произведен комиссионный осмотр здания и участка по подготовке их к летне-оздоровительному периоду.

В результате осмотра комиссия установила:

1. Здание находится в удовлетворительном состоянии, трещин на здании нет, отмостки и кровля отремонтированы, окна застеклены, состояние фасада удовлетворительное, но местами требует покраски.
2. Полы веранд в удовлетворительном состоянии, покрашены, кроме групп №1,5 - непокрашены.
3. На заборе прогулочной площадки группы №5 висят флажки.
4. МАФы на участках и спортивной площадке соответствуют требованиям ТБ.
5. На участках групп №7,8 трубы для зонтиков травмоопасны.
6. На участках групп до сих пор висят кормушки для птиц.
7. Кроме групп №1,2, песочницы не накрыты чехлами.
8. На участке группы №3 имеется травмоопасный игровой элемент.

Заключение:

1. Фасад здания – покрасить (ответственный – зам.зав.по ХР Калимуллина Е.В.).
2. Полы веранд групп №1,5 покрасить (ответственные – зам.зав.по ХР Калимуллина Е.В., воспитатели групп).
3. Убрать флажки с забора прогулочной площадки группы №5 (ответственные – воспитатели групп).
4. На участках групп №7,8 трубы для зонтиков обезопасить.


5. Всем группам убрать кормушки для птиц (ответственные – воспитатели групп).

6. Всем группам, кроме групп №1,2, закрыть песочницы чехлами.

7. На участке группы №3 травмоопасный игровой элемент обезопасить.

Ознакомить коллектив на производственном собрании 30.05.2018г.

Председатель комиссии  Никонова А.В.

Члены комиссии  Калимуллина Е.В.

 Залялова Ф.А.