

**АКТ**  
**обследования малых архитектурных форм и спортивных сооружений**  
**на 31.05.2023 года**

МБДОУ «Детский сад № 11 «Йолдыз»  
(наименование учреждения ДОУ)

Адрес: переулоч Юности дом 4 (6/17)

Характеристика игровых площадок:

На территории ДОУ находятся 11 игровых площадок, 6 веранд (теневые навесы), из них 5 двойных и 1одинарная. Поверхность игровой зоны засеяна газонной травой, которая скашивается по мере роста.

Перечень оборудования игровой площадки группы №1

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница – 1 шт.	Соответствует	нет дефектов		
2	Скамейка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Шведская стенка малая – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Машинка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №2

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Шведская стенка малая – 2шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница с грибом – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Беседка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Машина – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
6	Скамейка – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №3

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамейка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Шведская стенка малая – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Дуга для лазанья – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
6	Беседка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №4

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Машина – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Скамейка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Стол шахматный – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
6	Дуга для лазания – 1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
7	Печка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №5

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница -1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Машина – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Скамейка – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Шведская стенка малая – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №6

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамейка-улитка с рулями – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Петушок для лазания – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Веранда-1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Скамейка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №7

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Стол шахматный – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Скамейка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Домик-беседка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №8

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Беседка с домиком – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Скамейка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Шведская стенка (3пролета) – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

5	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
6	Шахматный стол – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
7	Шведская стенка малая – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №9

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница – 1 шт.	Соответствует	нет дефектов		
2	Скамейка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Шведская стенка малая –2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Машинка – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 10

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамейка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Турник – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Скамейка-улитка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
6	Машина – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
7	Стол шахматный – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
8	Стенка для метания – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
9	Дуга для лазания – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 11

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Машинка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница- 1 шт.	соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Скамейка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования спортивной площадки

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Гимнастическое бревно – 2шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Прыжковая яма с песком – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Баскетбольный щит малый – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Турник – 3 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Шведская стенка (7пролетов) – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
6	Лабиринт – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

7	Шведская стенка малая – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
8	Навесной щит для метания мяча в цель – 3 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

### **1. Регулярный визуальный осмотр детской площадки.**

Ежедневно воспитателями проводится регулярный визуальный осмотр детской игровой площадки (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.) и передаются воспитателями по смене. Результаты, замечания записываются в журнал по охране труда Иступени контроля (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

### **2. Ежегодный осмотр детской площадки.**

Перед началом летнего оздоровительного периода и учебного года проводится осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования и возможность безопасной эксплуатации с составлением акта данной формы.

### **3. Регулярный осмотр спортивного оборудования.**

Ежедневно инструктором физической культуры проводится визуальный осмотр спортивной площадки. Беговая дорожка засыпана песком, зона разбега и яма для прыжков в длину наполнена песком, стойки, футбольные ворота и шведские стенки закреплены в земле, не имеют механических и коррозионных повреждений (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.). Результаты, замечания записываются в журнал по охране труда Иступени контроля (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

**Заключение комиссии:** учитывая, что при проверке замечаний и нарушений ТБ не выявлены, проведение спортивных мероприятий и подвижных игр на игровых площадках разрешается.

1. Игровые площадки соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности.
2. МАФы, спортивное оборудование исправны, соответствуют нормам и правилам техники безопасности и СанПиНа.

Комиссия по ОТ по осмотру здания и игровых площадок:

Члены комиссии:

Заместитель заведующего

по хозяйственной работе

А.И. Камалова

Старший воспитатель

Ф.Ф. Карамова

Старшая медицинская сестра

М.Г. Рачева

Уполномоченный по охране труда

А.И. Хазиева

Инструктор физической культуры

Рабочий по обслуживанию здания

Р.М. Сабитов