



Утверждаю
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №3 «Эллиоки»
Шестак И.В.

АКТ
обследования малых архитектурных форм и спортивных сооружений
МБДОУ «Детский сад №3 «Эллиоки»
на 21.05.2026г.

Адрес: ул. Гвардейская, дом 11 (С-30Б)

Характеристика игровых площадок:

На территории ДОУ находится 1 спортплощадка, 13 игровых площадок, 13 веранд (теньевые навесы), частично огороженные кустарниками.

На участках расположено следующее игровое оборудование:

- песочница – 13 шт.
- веранда – 13 шт.
- прыжковая яма с песком – 1 шт.
- турник – 2 шт.
- радуга – 4 шт.
- глобус – 2 шт.
- лесенка для лазания – 7 шт.
- шведская стенка малая - 2 шт.
- беговая дорожка – 1 шт.
- счеты со столиком – 1 шт.
- паровоз «Улитка» – 1 шт.
- беседка со столиком – 1 шт.
- навес со скамейками – 1 шт.
- лесенка для лазания «Жираф» - 2 шт.
- лесенка для лазания «Лошадка» - 1 шт.
- домик – беседка – 2 шт.
- бревно для равновесия – 1 шт.
- гусеница – 1 шт.
- змейка для ходьбы – 1 шт.
- брусья - 1 шт
- кольцо для метания – 1 шт.
- стенд для метания – 1 шт.
- шведская стенка большая - 1 шт.
- кольцо для метания – 1 шт

Перечень оборудования игровой площадки группы №1

| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| 1 | Песочница -1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 2 | Веранда -1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 3 | Радуга-1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 4 | Кольцо для метания-1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |

Перечень оборудования игровой площадки группы №2

| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| 1 | Песочница -1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 2 | Веранда -1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 3 | Беседка со столиком – 1 шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 4 | Лесенка для лазания с кольцом - 1 шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |

Перечень оборудования игровой площадки группы №3

| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| 1 | Песочница -1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 2 | Веранда -1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 3 | Лесенка для лазания – 2 шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 4 | Домик-беседка – 1 шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 5 | Бревно для равновесия - 1 шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |
| | Глобус – 1 шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |

Перечень оборудования игровой площадки группы №4

| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| 1 | Песочница -1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 2 | Веранда -1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 3 | Счеты со столиком – 1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 4 | Лесенка «Жираф» - 1 шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 5 | Скамейка – 1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |

Перечень оборудования игровой площадки группы №5

| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| 1 | Песочница -1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 2 | Веранда -1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 3 | Лесенка для лазания – 2 шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 4 | Шведская стенка малая – 1 шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 5 | Кольцо для метания - 1 шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |

Перечень оборудования игровой площадки группы №6

| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| 1 | Песочница -1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 2 | Веранда -1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 3 | Лесенка для лазания – 2 шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 4 | Радуга - 1шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 5 | Турник - 1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 6 | Навес со скамейками – 1 шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |

Перечень оборудования игровой площадки группы №7

| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| 1 | Песочница -1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 2 | Веранда -1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 3 | Лесенка «Жираф» - шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 4 | Радуга – 1 шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |

Перечень оборудования игровой площадки группы №8

| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
|---|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| 1 | Песочница -1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 2 | Веранда -1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 3 | Лесенка для лазания -2 шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 4 | Паровоз «Улитка» - 1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |

Перечень оборудования игровой площадки группы №9

| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| 1 | Песочница -1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 2 | Веранда -1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 3 | Гусеница – 1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 4 | Лесенка для лазания «Лошадка» – 1 шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |

Перечень оборудования игровой площадки группы №10

| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| 1 | Песочница -1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 2 | Веранда -1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 3 | Глобус – 1 шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------|--------------|--|--|
| 4 | Змейка для ходьбы – 1 шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 5 | Радуга – 1 шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 6 | Лестница для лазания – 2 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |

Перечень оборудования игровой площадки группы №11

| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| 1 | Песочница -1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 2 | Веранда -1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 3 | Шведская стенка малая– 1шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 4 | Домик-беседка – 1 шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |

Перечень оборудования игровой площадки группы №12

| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| 1 | Песочница -1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 2 | Веранда -1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 3 | Стенд для метания – 1 шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 4 | Турник – 1 шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 5 | Брусья – 1 шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |

Перечень оборудования спортивной площадки.

| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| 1 | Прыжковая яма с песком – 1 шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 2 | Шведская стенка большая – 1 шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 3 | Беговая дорожка – 1 шт. | Соответствует | Нет дефектов | | |
| 4 | Радуга – 1 шт | Соответствует | Нет дефектов | | |

1. Регулярный визуальный осмотр детской площадки.

Ежедневно воспитателями проводится визуальный осмотр детской игровой площадки (поврежденные детали, износ или влияние погодных условий, опасные сколы и т.д.) и передаются воспитателями по смене. Результаты замечания записываются в журнале по охране труда I уровня для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с и устраняются.

2. Ежегодный осмотр детской площадки.

Перед началом летнего оздоровительного периода и учебного года проводится осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования и возможность безопасной эксплуатации с составлением акта данной формы.

3. Регулярный осмотр спортивного оборудования.

Ежедневно инструктором физической культуры проводится визуальный осмотр спортивной площадки. Беговая дорожка засыпана песком, зона разбега и яма для прыжков

в длину наполнена песком, шведская стенка вкопана в землю, не имеет механических и коррозионных повреждений (поврежденные детали, износ или влияние погодных условий, опасные сколы и т.д.). результаты, замечания записываются в журнал по охране труда I уровня для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с, своевременно устраняются.

Заключение комиссии: учитывая, что при проверке замечаний и нарушений ТБ не выявлены, проведение спортивных мероприятий и подвижных игр на игровых площадках разрешается.

1. Игровые площадки соответствуют нормам охраны труда, правилам техники безопасности.

2. Спортивные уличные сооружения исправны и соответствуют нормам и правилам техники безопасности и СанПиН, пригодны для проведения занятий.

Комиссия по ОТ по осмотру здания и игровых площадок:

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по х/р

А.Ю.Шлякова

Старший воспитатель

Н.А. Закирова

Старшая медсестра

Н.С. Кашапова

Уполномоченный по ОТ

Г.М. Вафина