

5.	Перегородки	Гипсокартонные кирпичные	Нормальное состояние
6.	Перекрытия	железобетонные балки	Хорошие
7.	Лестницы	железобетонные	Нормальное состояние
8.	Крыши	ж/бетонные сборные совмещенные с перекрытием	Нормальное состояние
9.	Кровля	рулонная	Местами протечка
10.	Полы	бетонные ленолиум	Целые
11.	Окна	Металло-пластик	Целые
12.	Двери	Железные, филенчатые	Нормальное состояние
13.	Внутренняя отделка	окраска водн. состав. облиц. керамич. плиткой штукатурка	Нормальное состояние
Инженерное оборудование			
14.	Водопровод	горячее холодное	Есть
15.	Канализация	центральная	Есть
16.	Отопление	центральное	Есть
17.	Электроосвещение	скрытая проводка открытая проводка	Есть

III. Заключение.

В результате визуального осмотра здания комиссия пришла к заключению:
эксплуатация здания возможна.

Председатель комиссии:

Шестак И.В.

(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Шлякова А.Ю.

(Ф.И.О.)

Кашапова Н.С.

(Ф.И.О.)

Иванова Н.Д.


(Ф.И.О.)

Вафина Г.

(Ф.И.О.)



(подпись)



(подпись)



(подпись)



(подпись)