

АКТ
осмотра и проверки оборудования спортивной площадки

от «-2» мая 2024 г

Комиссия в составе:

Председатель – Стародумова О.Н., заведующий

Члены комиссии:

Мухамадиева Р.Р. – заместитель заведующего по хозяйственной работе

Захарова В.Н. – старший воспитатель

Костюк Э.А. – инструктор по физкультуре

Петриковский К.А. – рабочий по обслуживанию здания

провела осмотр групповых игровых площадок и выявила:

Характеристика поверхности спортивной площадки:

поверхность состоит из мягкого травянистого покрытия, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.).


Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Стенка «Скала»	Не обнаружены		
2	Дуга для вися	Не обнаружены		
3	Гимнастический комплекс «Полоса препятствий»	Не обнаружены		
4	Бревна для равновесия	Не обнаружены		
5	Дуги для подлезания	Не обнаружены		
6	Рукоход	Не обнаружены		
7	Шведская стенка прямоугольная (2шт)	Не обнаружены		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования спортивной площадки свидетельствует о следующем:





дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:



Стародумова О.Н.

Члены комиссии:

Мухамадиева Р.Р.

Захарова В.Н.

Костюк Э.А.

Петриковский К.А.