

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида
№ 41 «Подснежник»
М.Х.Расулова
« » 2022г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 41 «Подснежник».

1.2. Адрес объекта 423832, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Сююмбике, дом 19, (41/02).

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2504,6 кв.м

- часть здания этажей (или на этаже), кв. м - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 12597 кв. м

1.4. Год постройки здания 1985 , последнего капитального ремонта 2014г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего –нет, капитального-нет.

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №41 «Подснежник» (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №41 «Подснежник»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 423832, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Сююмбике, дом 19, (41/02).

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление на основании передаточного акта от 19.04.2012года , серия 16-АК № 664265, утвержденного Управлением земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Набережные Челны.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3. Форма оказания услуг на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1 до 8 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: У- инвалиды, с нарушением умственной отсталости.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 220/240/480.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да .

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка

«Университетская», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобус № № 12, 35; Трамвай: №№ 9, 10.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	
1.	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (С, Г, У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

*указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно не доступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: основные функциональные зоны объекта условно доступны для всех категорий инвалидов.

Условная доступность объекта обеспечена содействием сотрудников объекта, ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение ТСП
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение ТСП

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения по мере выделения финансирования.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование: Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта -нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/>.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: от « ___ » _____ 2022г.

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №41 «Подснежник»  М.Х.Расулова

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по хозяйственной работе

 А.М.Бекиш

Председатель профсоюзной организации

 А.А.Бикчурина

Уполномоченный по охране труда

 Л.М.Гильфанова

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад комбинированного
вида № 41 «Подснежник»
М.Х.Расулова
« » 2022 г



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

г. Набережные Челны

« » _____ 2022 года

1. Общие сведения об объекте.

Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 41 «Подснежник».

1.2. Адрес объекта 423832, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Сююмбике, дом 19, (41/02).

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2504,6 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), кв. м - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да , 12597 кв. м

1.4. Год постройки здания 1985 , последнего капитального ремонта 2014г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет , капитального нет .

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №41 «Подснежник» (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №41 «Подснежник»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 423832, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Сююмбике, дом 19, (41/02).

1.8. 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление на основании передаточного акта от 19.04.2012года, серия 16-АК № 664265, утвержденного Управлением земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Набережные Челны.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование .

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3. Форма оказания услуг на объекте .

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1 до 8 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: У- инвалиды, с нарушением умственной отсталости.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 220/240/480.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка «Университетская», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобус № № 12, 35; Трамвай: №№ 9, 10.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	
1.	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		1
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		2
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, У)		3, 9, 10, 12
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		4,5
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К)		14
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (С, Г, У)		6
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		

*указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ –доступно условно; ВНД – временно не доступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: основные функциональные зоны объекта условно доступны для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение ТСР
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение ТСР

• Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения по мере выделения финансирования.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет.

4.4.1. согласие на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласие работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.2. согласие работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласие с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласие с общественными организациями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/> .

5. Особые отметки.

Приложения:


1. Результаты, прилегающей к объекту на 1 л.

2. Входа (входов) в здание на 1 л.

3. Путей движения в здании на 1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.
7. Результаты фото фиксации на объекте 14 фото на 14 л.
8. поэтажные планы, паспорт БТИ 4 на 4 л.

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №41 «Подснежник»  М.Х.Расулова

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по хозяйственной работе

 А.М.Бекиш


Председатель профсоюзной организации

 А.А.Бикчурина

Уполномоченный по охране труда

 Л.М.Гильфанова

Эксперт по обеспечению доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения

 А.Д.Натифов



Комиссией по проведению обследования и паспортизации объектов (здания, помещения и иные сооружения) и предоставляемых на них услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения.

I. Результаты обследования:

1. Территория, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №41 «Подснежник», г. Набережные Челны, пр.Сююмбике, д.19 (41/02)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	2	Отсутствие таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм	ДЧ-И (С,Г)	Приобретение и установка	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	7	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	соответствует нормативам	не нуждается
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	2	Отсутствует предупреждающая разметка на первой и последней ступеньках	ДЧ-И (С, Г, У)	Установить на первой и последней ступеньках лестничного пролета предупреждающую разметку контрастными линиями 8-10 см. шириной на поверхности ступенек	ТР
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	8	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	Установка кнопки вызова сотрудника	ТР
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	13	Выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими знаками.	К,О, С,Г,У	Дополнительное парковочное место будет выделено по программе «Наш двор» в 2022-2024г., согласно письму Администрации Центрального района № 12/2756 от 16.12.2021г.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)		2,7,8,13	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию доступна условно, в адаптации нуждается.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №41 «Подснежник»,

г. Набережные Челны, пр.Сююмбике, д.19 (41/02)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	2	Отсутствует предупреждающая разметка на первой и последней ступеньках лестничного пролета индексируются контрастными линиями 8-10см. шириной на поверхности ступенек	С, Г,У	Установить предупреждающую разметку контрастными линиями 8 -10 см. шириной на поверхности ступенек	ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	8	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	Установить кнопку вызова сотрудника	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2	Отсутствует тактильная предупреждающая разметка	С, Г,У	Установить тактильную предупреждающую разметку, информационную табличку с рельефным изображением.	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	74	2	Отсутствует тактильная предупреждающая разметка	С, Г, У	Установить тактильную предупреждающую разметку, информационную табличку с рельефным изображением.	ТР
2.5	Тамбур	есть	73	2	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	соответствует нормативам	не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Отсутствует тактильная предупреждающая разметка	К,О, С,Г,У	Установить тактильную предупреждающую разметку, информационную табличку с рельефным изображением.	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)	73,74	2	ТР

Пандус (наружный)	ДП-В	-	8	ТР
-------------------	------	---	---	----

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступ к территории, прилегающей к зданию (участка) условно обеспечен, в адаптации нуждается.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №№41 «Подснежник», г. Набережные Челны, пр.Сююмбике, д.19 (41/02)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	53	10	Отсутствует рациональный маршрут для МГН, отсутствует тактильная предупреждающая разметка	К,О, С,Г,У	Обозначить более оптимальные пути движения, установить тактильную предупреждающую разметку	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	52	9, 11, 12	Отсутствует тактильная предупреждающая разметка; первая и последняя ступеньки лестничного пролета индексируются контрастными линиями 8-10 см шириной на поверхности ступенек	К, О, С, Г,У	первая и последняя ступеньки лестничного пролета индексируются контрастными линиями 8-10 см шириной на поверхности ступенек	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	2	Отсутствует информационная табличка с рельефным изображением. Отсутствует тактильная предупреждающая разметка	С,Г,У	Установить информационную табличку с рельефным изображением. Установить тактильную предупреждающую разметку	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	53	10, 12	Отсутствует рациональный маршрут для МГН, отсутствует тактильная предупреждающая разметка	К,О, С,Г,У	Обозначить более оптимальные пути движения, установить тактильную предупреждающую разметку	ТР

	ОБЩИЕ требования к зоне	
--	-------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, У)	52,53	2,9,10,11, 12	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ путей движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) условно обеспечен, в адаптации нуждается.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №№41 «Подснежник»,

г. Набережные Челны, пр.Сююмбике, д.19 (41/02)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	68	4	Отсутствует информационная табличка с рельефным изображением	С,Г	Установить информационную табличку с рельефным изображением.	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	48	5	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	соответствует нормативам	не нуждается
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	53	3,10	Отсутствует тактильная предупреждающая разметка, информационная табличка с рельефным изображением	С,Г	Установить информационную табличку с рельефным изображением. Установить тактильную предупреждающую разметку	ТР
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	есть	68	4	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	соответствует нормативам	не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				-		-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения)	ДЧ-И (К, О, С, Г,У)	48, 53,68	4,5, 3, 10	ТР

объекта)				
----------	--	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ к зонам целевого назначения здания (целевого посещения объекта) условно обеспечен, в адаптации нуждается.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №№41 «Подснежник»,
г. Набережные Челны, пр.Сююмбике, д.19 (41/02)
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	16	14	Отсутствуют поручни, смеситель, соответствующий требованиям, кнопка вызова персонала	К	Установка опорных поручней, смесителя, кнопки вызова, расширение дверного проема	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К)	16	14	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ в санитарно-гигиенические помещения условно обеспечен, в адаптации нуждается.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №№41 «Подснежник»,
г. Набережные Челны, пр.Сююмбике, д.19 (41/02)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Отсутствие табличек с информацией	С, Г, У	Установить таблички с информацией	ТР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствие акустических средств	С, Г, У	Установить таблички с информацией	ТР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствие тактильных пиктограмм	С, Г, У	Установить тактильные пиктограммы	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ (С,Г,У)	-	-	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _ Система информации на объекте недоступна.

