

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ № 58 «ТОПОЛЁК»

423820, Республика Татарстан, город Набережные Челны, ул.
Гвардейская, дом 7,
Телефон (8552) 44-56-00
Электронный адрес: sad058@mail.ru
ИНН: 1650086624

“ТИРӘККӘЙ” 58 НЧЕ БАЛАЛАРНЫҢ ТАНЫП-БЕЛУ-
СӨЙЛӘМ ҮСЕШЕН ӨСТЕНЛЕКЛЕ ГАМӘЛГӘ
АШЫРУЧЫ ГОМУМУСТЕРЕШЛЕ БАЛАЛАР
БАКЧАСЫ МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ МӘКТӘПКӘЧӘ
БЕЛЕМ БИРУ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

423820, Татарстан Республикасы,
Яр Чаллы шәһәре, Гвардиячеләр урамы, 7
Телефон (8552) 44-56-00
sad058@mail.ru
ИНН: 1650086624

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
№ 58 Детский сад
«Тополёк»
Н.В.Сергеева
« 30 » мая 2024 г.

АКТ обследования малых архитектурных форм и спортивных сооружений на 30.05.2024 года

Комиссия в составе заведующего Сергеевой Н.В., зам.зав. по х/р Валиевой Л.А., ст. воспитателя Валеевой Д.Ш., уполномоченного по ОТ Жиленковой Ю.В., ст. медсестры Мироновой Т.А., медсестры Галиуллиной Г.Г. рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания Фомичевым А.В. составили настоящий акт об осмотре малых архитектурных форм, спортивного оборудования и теневых навесов на прогулочных площадках, на физкультурном участке на прочность и устойчивость.

МАФы, спортивное оборудование и теневые навесы на прогулочных площадках, на физкультурном участке устойчивы, не имеют явных повреждений. Основание МАФов залито бетонным раствором. Полы веранд гр.№ 6,10 требует частичного ремонта.

Перечень оборудования игровой площадки группы №1

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница с крышкой – 1 шт.	Соответствует	нет дефектов		
2	Беседка – 1 шт.	Соответствует	нет дефектов		
3	Турник урвневый – 3 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Стол 1шт. + скамейка 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	По мере финансирования	Требуется частичный ремонт
6	Качалка на пружине «Петушок»	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №2

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница с крышкой – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Стол -1 шт. скамейка -1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Качалка на пружине «Гномик»	Соответствует	Нет дефектов		
5	Корзина баскетбол	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №3

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница с крышкой – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Маф машинка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Беседка – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №4

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница -1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Требуется замена крышки от песочницы
2	Маф машинка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Стол -1 шт. скамейка 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Веранда– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Гимнастическое бревно – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Требуеет замены по мере финансирования
6	Качалка на пружине «Пароходик»	Соответствует	Нет дефектов		
7	МАФ «Петушок»	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 5

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница с крышкой – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		Требуется замена крышки от песочницы
2	Маф машинка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

2	Маф машинка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Беседка – 1 шт.-	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №6

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Беседка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница с крышкой– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Стол +скамейка	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №7

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Маф – лестница дуга для лазания	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница с крышкой– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Беседка – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Стол 1шт. скамейка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 8

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Беседка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Стол+скамейка	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
4	Маф «Горка самосвал» - 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		








Перечень оборудования игровой площадки группы № 9

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Маф «Горка самосвал» - 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница с крышкой– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Стол – 1 шт., скамейка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Заключение комиссии: Замечаний нет.

Комиссия по ОТ по осмотру здания и игровых площадок:

Члены комиссии:
Заведующий ДОУ
С.воспитатель
Ст.медсестра
Медицинская сестра
Зам.зав. по хоз.работе
Уполномоченный по охране труда
Рабочий по обслуживанию здания

Н.В. Сергеева
Д.Ш. Валеева
Т.А. Миронова
Г.Г. Галиуллина
Л.А. Валиева
Ю.В. Жиленкова
А.В. Фомичев