

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ  
«Детский сад №69 «Радуга»  
А.Е. Родина  
«20 11 г.



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

### 1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №69 «Радуга». (МБДОУ «Детский сад №69 «Радуга»)

1.2. Адрес объекта 423812, Республика Татарстан, город Набережные Челны, бульвар 60-летия Октября, дом 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2384 кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), кв. м - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 7354 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта 2020

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №69 «Радуга». (МБДОУ «Детский сад №69 «Радуга»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) объекта 423812, Республика Татарстан, город Набережные Челны, бульвар 60-летия Октября, дом 1.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление на основании Акта приема-передачи имущества от «18» апреля 2012 г. №002-379.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3. Форма оказания услуг на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1,5 до 8 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 200/285/440.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

### 3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом остановка КАМПИ, Автобус: № 7, 13, 22, 26, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобус № 26.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	
1.	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

\* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,С,У)
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В (С,Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В (К,О,С,Г,У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно не доступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: основные функциональные зоны объекта доступны условно.

#### 4. Управленческое решение.

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается
8.	Все зоны и участки	Нуждается

\* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения по мере выделения финансирования.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/>.

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: от 24 января 2022г.

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №69 «Радуга» \_\_\_\_\_ А.Е. Родина

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по хозяйственной работе \_\_\_\_\_ А.Н. Шагеева

Председатель профсоюзной организации \_\_\_\_\_ И.Н. Волчок

Уполномоченный по охране труда \_\_\_\_\_ Ж.Н. Батищева





**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

г. Набережные Челны

24 января 2022 года

**1. Общие сведения об объекте.**

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому направлению развития детей № 69 «Радуга».

1.2. Адрес объекта 423803, Республика Татарстан, город Набережные Челны, бульвар 60-летия Октября, дом 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2384 кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.

м - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 7354 кв. м

1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта 2020

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №69 «Радуга». (МБДОУ «Детский сад №69 «Радуга»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 423812, Республика Татарстан, город Набережные Челны, бульвар 60-летия Октября, дом 1.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Акта приема-передачи имущества от «18» апреля 2012 г. №002-379.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности образование.

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3. Форма оказания услуг на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1,5 до 8 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 200/285/440.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

### 3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом остановка КАМПИ, Автобус: № 7, 13, 22, 26, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобус № 26.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	
1.	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

\* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная).

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,С,У)	-	1
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В	-	2
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В (С,Г,У)	-	3,10,11,12
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В (К,О,Г,С,У)	-	4,5
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)	-	6,7

6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	-	8
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	-

\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно не доступно.

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** основные функциональные зоны объекта доступны условно.

#### 4. Управленческое решение.

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение ТСР
8.	Все зоны и участки	Нуждается

• Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения по мере выделения финансирования.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет.

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/>.

## 5. Особые отметки.

Приложения:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Результаты, прилегающей к объекту          | на 1 л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                    | на 1 л.  |
| 3. Путей движения в здании                    | на 3 л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта           | на 2 л.  |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений          | на 2 л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте    | на 1 л.  |
| 7. Результаты фото фиксации на объекте 1 фото | на 13 л. |

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 69 «Радуга»



А.Е. Родина

А.Н. Шагеева

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по хозяйственной работе

Председатель профсоюзной организации

И.Н. Волчок

Уполномоченный по охране труда

Ж.Н. Батищева

Эксперт по обеспечению доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения



А.Д. Натифов

Комиссией по проведению обследования и паспортизации объектов (здания, помещения и иные сооружения) и предоставляемых на них услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому направлению развития детей № 69 «Радуга».

г. Набережные Челны, бульвар 60-летия Октября, дом 1.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	13	Отсутствует тактильная предупреждающая разметка	К,О,С,Г,У	Первая и последняя ступеньки лестничного пролета индексируются контрастными линиями 8-10 см шириной на поверхности ступенек.	ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	9	Доступ обеспечен	К,О	Установить кнопку вызова сотрудника	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	2,13	Доступ обеспечен	К,О,С,Г,У	Соответствует нормативам	Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть	-	2,13	Доступ обеспечен	К,О,С,Г,У	Соответствует нормативам	Не нуждается
2.5	Тамбур	есть	-	13	Доступ обеспечен	К,О,С,Г,У	Соответствует нормативам	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							



**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 69 «Радуга».

г. Набережные Челны, бульвар 60-летия Октября, дом 1.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Доступ обеспечен	К,О,Г,С,У	Соответствует нормативам	Не нуждается
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Отсутствие прорезиненной плитки	ДЧ-И (С,Г,У)	Может быть выполнено при ремонте	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	13	Отсутствие тактильной ленты и ограничений на ступени.	ДЧ-И (С,Г,У)	Первая и последняя ступеньки лестничного пролета индексируются контрастными линиями 8-10 см шириной на поверхности ступенек	ТР
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	9	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	Установка кнопки вызова сотрудника	ТР
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	Выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными знаками.	К,О, С,Г,У	Приобретение и установка	Индивидуальное решение ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И	-	1	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условию, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию доступна условно, в адаптации нуждается.

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ (С Г,У)		2	ТР
Пандус (наружный)	ДП-В	-	9	ТР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию доступна условно, в адаптации нуждается.

**1. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому направлению развития детей № 69 «Радуга».

г. Набережные Челны, бульвар 60-летия Октября, дом 1.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		10, 11	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	Соответствует нормативам	Не нуждается
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	14, 22, 29, 45, 66	3,12	Нет подъемного устройства, отсутствует тактильная предупреждающая разметка.	ДП-И (К,О, С,Г,У)	Первая и последняя ступеньки лестничного пролета индексируются контрастными линиями 8-10 см шириной на поверхности ступенек	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	2	Доступ обеспечен	ДП-В	Соответствует нормативам	Не нуждается
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1, 24, 46, 63, 64, 65, 67, 68	3, 10, 11	Отсутствует информационная табличка с рельефным изображением. Не оборудованы пути эвакуации.	К,О, С,Г,У	Установить информационные таблички с рельефным изображением. Оборудовать пути эвакуации.	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		3,10,11,12	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания доступно условно, в адаптации нуждается.

от «24» января 2022 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 69 «Радуга».  
г. Набережные Челны, бульвар 60-летия Октября, дом 1.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	53	5	Доступ обеспечен	К,О,С,Г,У	Соответствует нормативам	Не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	23	4	Доступ обеспечен	К,О,С,Г,У	Соответствует нормативам	Не нуждается
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	23,53	4,5	Индивидуальное решение ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона целевого назначения здания доступна условно, в адаптации нуждается.

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 69 «Радуга».  
г. Набережные Челны, бульвар 60-летия Октября, дом 1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	6,7	Отсутствуют поручни, смеситель, соответствующий требованиям, кнопка вызова персонала со шнуром, ширина двери менее 0,8см	К,О	Установка опорных поручней, смесителя, кнопки вызова, расширение дверного проема	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И	5	6,7	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания  
 Комментарий к заключению: санитарно-гигиеническое помещение (туалет) не доступно, в адаптации нуждается.



Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 1  
от «24» января 2022 г.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 69 «Радуга».  
г. Набережные Челны, бульвар 60-летия Октября, дом 1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	-	К,О, С, Г, У	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	К,О, С, Г, У	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	К,О, С, Г, У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Не нуждается
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДП-В	-	-	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Система информации на объекте недоступно.