

## AKT

комиссионной проверки спортивного оборудования спортивной площадки на прочность и устойчивость на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №76 «Ветерок»

от 23.05.2025 г.

Мы, комиссия в составе: председателя комиссии заведующего Мартьяновой Т.В., членов комиссии: зам. зав. Закировой А.Н., старшего воспитателя Загуменновой Е.Н., уполномоченного по ОТ Глушаковой Н.Е., председателя ППО Бикбулатовой Д.Х., рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания Нургалеева З.А., в целях обеспечения безопасности воспитанников провели осмотр игровых и спортивных площадок на территории МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №76 «Ветерок» на предмет исправности спортивного оборудования, соответствия нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает: спортивная площадка расположена возле центрального входа в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №76 «Ветерок». Площадка покрыта травой, проложена беговая дорожка со специальным покрытием. Асфальтовое, брусчатое покрытие вдоль сторон площадки ровное.

## Перечень оборудования спортивной площадки

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Принятые меры	Примечание
1	Лабиринт – 2 шт.	Соответствуют требованиям охраны жизни и здоровья детей, острых, колющих и выступающих деталей не обнаружено	-	Производится ежедневный осмотр
2	Стойка для волейбольной сетки — 2 шт.	Соответствуют требованиям охраны жизни и здоровья детей, покрытие беговой дорожки без повреждений	- -	Производится ежедневный осмотр
3	Беговая дорожка	Соответствуют требованиям охраны жизни и здоровья детей, острых, колющих и выступающих деталей не обнаружено	-	Производится ежедневное подметание
4	Лестница для подлезания – 1 шт	Соответствуют требованиям охраны жизни и здоровья детей, острых, колющих и выступающих деталей не обнаружено	-1-	Производится ежедневный осмотр
5.	Массажная дорожка	Соответствуют требованиям охраны жизни и здоровья детей, покрытие беговой дорожки без повреждений	-	Производится ежедневный осмотр

Регулярный осмотр спортивного оборудования.

Ежедневно инструктором физической культуры или ЛФК проводится визуальный осмотр спортивной площадки. Беговая дорожка не повреждена, подметена, стойки для волейбольной сетки, элементы лабиринта, лестницы закреплены, не имеют механических и коррозийных повреждений (повреждённые детали, износ или влияние погодных условий, опасные сколы и т.д.). Замечания по результатам осмотра записываются в журнал по охране труда І уровня (для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания) и устраняются.

Заключение комиссии: учитывая, что при проверке замечаний и нарушений не выявлены, прогулка, проведение подвижных игр на спортивной площадке разрешается. МАФы, спортивное оборудование исправны, соответствуют нормам и правилам техники безопасности и СанПиН.

Выводы комиссии: инструктору по ФК поручено контролировать прочность и устойчивость спортивного оборудования. При обнаружении нарушений прочности и устойчивости немедленно сообщать комиссии по охране труда.

Председатель комиссии: заведующий ДОУ

*Шорму* Мартьянова Т.В.

Члены комиссии:

Закирова А.Н.

Загуменнова Е.Н. Тум Глушакова Н.Е. Бикбулатовой Д.Х.

Нургалеева З.А.