

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
№ 58 Детский сад
«Тополёк»

Н.В.Сергеева
« 31 » мая 2021 г.



АКТ

**обследования малых архитектурных форм и спортивных сооружений
на 31.05.2021 года**

Комиссия в составе заведующего Сергеевой Н.В., зам .зав. по х/р Валиевой Л.А., уполномоченного по ОТ Жиленковой Ю.В., старшей медсестры Хисматуллиной Г.В. ,рабочего по комплексному обслуживанию здания Ивановым В.В. составили настоящий акт об осмотре малых архитектурных форм , спортивного оборудования и теневых навесов на прогулочных площадках, на физкультурном участке на прочность и устойчивость.

МАФы, спортивное оборудование и теневые навесы на прогулочных площадках, на физкультурном участке устойчивы, не имеют явных повреждений. Основание МАФов залито бетонным раствором. Полы веранд имеют ровную поверхность.

Перечень оборудования игровой площадки группы №1

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница с крышкой – 1 шт.	Соответствует	нет дефектов		
2	Беседка – 1 шт.	Соответствует	нет дефектов		
3	Турник уровневый – 3 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Стол 1шт. + скамейка 3 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
6	Качалка на пружине «Петушок»	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №2

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
---	---------------------------	-------------------	-------------------	---------------	------------

1	Песочница с крышкой – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Маф машинка- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Стол -1 шт. скамейка -1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Турник -1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
6	Качалка на пружине «Гномик »	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №3

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница с крышкой – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Маф машинка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Маф паровозик – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Беседка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
6	Турник – 1 шт.	Не соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №4

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница -1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Маф машинка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Стол -1 шт. скамейка 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Веранда– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Гимнастическое бревно – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
6	Качалка на пружине «Пароходик»	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №5

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница с крышкой – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Маф машинка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Стол -1 шт. скамейка 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Веранда– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Беседка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №6

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Беседка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

2	Песочница с крышкой– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Стол +скамейка	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №7

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Маф – лестница дуга для лазания	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница с крышкой– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Беседка – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Турник – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
6	Стол 1шт. скамейка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №8

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Турник	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница с крышкой– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Стойка для волейбольной сетки – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Маф «Петушок»	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №9

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Маф «Горка самосвал» - 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница с крышкой– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Стол – 1 шт., скамейка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Маф «Машинка»– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
6	Беседка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
7	Маф «Черепашка»	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 10

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
2	Песочница с крышкой– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

4	Маф Паровоз – 1 шт.	соответствует	Нет дефектов		
5	Маф – лестница дуга для лазания– 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
6	Беседка -1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
7	Турник – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
8	Стол + скамейка	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 11

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Маф паровоз – 1 шт.	Не соответствует	Скамейка прогнила		
2	Песочница с крышкой– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования спортивной площадки

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Баскетбольная стойка– 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Ворота для подлезания – 3 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Стенка гимнастическая – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Стойка для натягивания сеток – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Турник – 3шт.	Соответствует	Нет дефектов		
6	Препятствия для перелезания – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

1. Регулярный визуальный осмотр детской площадки.

Ежедневно воспитателями проводится визуальный осмотр детской игровой площадки (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.) и передаются воспитателями по смене. Результаты, замечания записываются в журнал III-х ступенчатого контроля I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

3. Регулярный осмотр спортивного оборудования.

Ежедневно инструктором физической культуры проводится визуальный осмотр спортивной площадки. Беговая дорожка засыпана песком, зона разбега и яма для прыжков в длину наполнена песком, стойки, и шведские стенки закреплены в земле, не имеют механических и коррозионных повреждений (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.). Результаты, замечания записываются в журнал III-х ступенчатого контроля I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

