

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
города Набережные Челны
«Детский сад №87 «Золушка»



Яр Чаллы шәһәрнең «Көлбикә» 87 нче
балалар бакчасы»

МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
МӨКТӘПКӘЧӨ БЕЛЕМ БИРУ
УЧРЕЖДЕНИЯСЕ

423822, РТ г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, дом 14Тел/факс 8 (8552) 34-67-20

Приказ

от 14.05.2026

№142 –од

«О проведении испытания»

В связи с подготовкой к летне - оздоровительному периоду

Приказываю

1. Произвести испытания :
 - лесниц-стремянкок;
 - прверка внутренних пожарных кранов;
 - проверка пожарных рукавов;
 - испытание спортивного оборудования на спортивной площадке и спортивном зале;
 - провести осмотр МАФ.
2. Провести технический осмотр здания.
3. Назначить комиссию для испытания и проверки :
 - председатель комиссии – заведующий Махмутова Г.Т.
 - Члены комиссии :
 - Заместитель заведующего по хозяйственной работе Шакирова Э.М.;
 - Старший воспитатель Рожина Г.З.;
 - Уполномоченный по охране труда Насирова Г..Ш.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ №87 «Золушка»



Г.Т. Махмутова

С приказом ознакомлена Шакирова Э.М.

С приказом ознакомлена Рожина Г.З.

С приказом ознакомлена Насирова Г. Ш.






«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ
Детский сад №87 «Золушка»
 Г.Т. Махмутова
« 21 » мая 2026г

АКТ
обследования МАФов
МБДОУ «Детский сад №87 «Золушка»

Мы ниже подписавшиеся, комиссия в составе: заведующего МБДОУ Махмутовой Г.Т., зам.зав по х/р Шакирова Э.М., старшей медсестры Садретдиновой А.И., старшего воспитателя Рожина Г.З., уполномоченный по охране труда Насирова Г.Ш., инструктора по физ.культуре Мирзахановой Г.А. обследовали МАФы на территории детского сада.

Во время проверки установлено:

1. Все МАФы установлены прочно, безопасны, выдерживают установленную нагрузку 50 кг.

Ст.воспитатель:		Рожина Г.З.
Ст.медсестры:		Садретдинова А.И.
Зам.зав.по ХР:		Шакирова Э.М.
Уполномоченный по охране труда:		Насирова Г.Ш.
Инструктор по физ.культуре		Мирзаханова Г.А.



АКТ

технического осмотра здания
МБДОУ «Детский сад №87 «Золушка»

Мы ниже подписавшиеся, комиссия в составе: заведующего МБДОУ Махмутовой Г.Т., зам.зав по х/р Шакировой Э.М., старшего воспитателя Рожина Г.З., уполномоченный по охране труда Насировой Г.Ш. составили настоящий акт о том, что нами был проведен технический осмотр здания.

Во время проверки установлено:

1. Имеется разрушение фасада здания.
2. Разрушение крыльца спортивного зала.
3. Межпанельные швы.

Решение комиссии:

Требуется капитальный ремонт здания.

Ст.воспитатель:

Г.Т. Махмутова

Рожина Г.З.

Зам.зав.по ХР:

Э.М. Шакирова

Шакирова Э.М.

Уполномоченный по охране труда:

Г.Ш. Насирова

Насирова Г.Ш.



АКТ

обследования МАФов МБДОУ «Детский сад №87 «Золушка»

Мы ниже подписавшиеся, комиссия в составе: заведующего МБДОУ Махмутовой Г.Т., зам.зав по х/р Шакирова Э.М., старшего воспитателя Рожина Г.З., уполномоченный по охране труда Насирова Г.Ш., проверили осмотр МАФ на территории детского сада.

Проверены:

- 1 группа: горка, домик, песочница, веранда
 - 2 группа: машинка, песочница, веранда
 - 3 группа: домик, змейка, ежик, песочница, веранда
 - 5 группа: машина, лестница, беседка, песочница, веранда
 - 6 группа: машинка, радуга, домик, песочница, веранда
 - 7 группа: качалка на пружине петух, песочница, веранда
 - 8 группа: машинка, домик, песочница, веранда
 - 9 группа: корабль, радуга, качели, лестница с кольцом, руль машинка, песочница, веранда
 - 10 группа: радуга, качели, корабль, лестница, песочница, веранда
 - 11 группа: бабочка, домик, машинка, лестница с кольцом, песочница, веранда
 - 12 группа: лестница, качели, качалка на пружине динозавр, песочница, веранда
- Спортивная площадка: лестница, радуга

Все МАФы установлены прочно, безопасны, выдерживают установленную нагрузку 50 кг. дефектов нет, без повреждений.

Замечания и предложения комиссии:

Ежедневно воспитателям проводить регулярный визуальный осмотр детской игровой площадки (поврежденные детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.). Результаты, замечания записывать в журнал по охране труда 1 уровня (для рабочего по обслуживанию здания).

Зам.зав.по ХР:



Шакирова Э.М.

Старший воспитатель



Рожина Г.З.

Уполномоченный по охране труда:



Насирова Г.Ш.



АКТ

обследования территории МБДОУ «Детский сад №87 «Золушка»

Мы ниже подписавшиеся, комиссия в составе: заведующего МБДОУ Махмутовой Г.Т., зам.зав по х/р Шакирова Э.М., старшей медсестры Садретдиновой А.И., старшего воспитателя Рожина Г.З., уполномоченный по охране труда Насировой Г.Ш. составили настоящий акт о том, что нами был проведен осмотр территории детского сада на соответствие ТБ и подготовки участков и групп к летнему оздоровительному сезону.

Во время проверки установлено:

1. Нарушений по охране жизни и здоровья детей, техники безопасности не выявлено.
2. Песочницы и МАФы находятся в исправном состоянии, нарушений не выявлено.

Ст.воспитатель:

Ст.медсестры:

Зам.зав.по ХР:

Уполномоченный по охране труда:

Рожина Г.З.

Садретдинова А.И.

Шакирова Э.М.

Насирова Г.Ш.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 87 «Золушка»
Махмутова Г.Т.
« 14 » мая 2026
г.

А К Т
испытания металлических лестниц - стремянок
МБДОУ «Детский сад № 87 «Золушка»

Комиссия в составе: председателя – заведующего Махмутова Г.Т.
и членов комиссии: заместитель заведующего по х\ч Шакирова Э.М.
старший воспитатель Рожина Г.З.
уполномоченного по ОТ Насирова Г.Ш..

провела испытания металлических лестниц – стремянок, путем приложения нагрузки 100 кг и выдержки под нагрузкой в течение 10 мин. В результате испытания комиссия установила, что дефектов не обнаружено, нарушений нет, лестницы допускаются к дальнейшей эксплуатации.

№	Наименование	Состояние	Срок выполнения работ по устранению
1	Стремянка № 1	Устойчивая, состояние исправно.	-
2	Стремянка № 2	Устойчивая, состояние исправно	-
3	Стремянка № 3	Устойчивая, состояние исправно	-

Члены комиссии:

Шакирова Э.М. Шакирова Э.М.
Рожина Г.З. Рожина Г.З.
Насирова Г.Ш.. Насирова Г.Ш..

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ №87 «Золушка»

Махмутова Г.Т.

от «18» мая 2026г.

АКТ

осмотра диэлектрических ковриков МБДОУ №87 «Золушка»

Нами, комиссией в составе: Шеф повара , рабочей по стирке спецодежды , уполномоченный по ОТ, был произведен осмотр диэлектрических ковриков. В результате осмотра выявлено:


1. на пищеблоке диэлектрические коврики находятся в хорошем состоянии и пригодны для применения.

2. на прачке диэлектрические коврики находятся в хорошем состоянии и пригодны для применения.

Шеф повар



Рабочий по ст.одежды:



Уполномоченный по ОТ



Акт - РАЗРЕШЕНИЕ

на проведение занятий на спортивной площадке в летний период
МБДОУ «Детский сад №87 «Золушка»
от 19.05.2026г

1. Комиссия в составе:

2. председателя: заведующий Махмутовой Г.Т.
членов комиссии: старший воспитатель- Рожина Г.З.
инструктор по физической культуре- Мирзаханова Г.А.
старшая медсестра – Садретдинова А.И.
уполномоченный по охране труда - Г.Ш. Насирова

составила настоящий акт о том, что:

3. Покрытие физкультурной зоны травяное, с утрамбованным грунтом, бес пыльное.
4. Уборка площадки проводится каждый день перед началом занятий.
5. Зеленые насаждения подстрижены, трава скошена.
6. Малые формы на спорт площадки соответствуют возрасту детей, изготовлены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека и с учетом их роста и возрастных особенностей, надежно закреплены, соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности.
7. Педагогический персонал МБДОУ №87 с правилами по технике безопасности на спортивной площадке ознакомлен.
8. Предложение комиссии: соблюдать правила по технике безопасности в течение всего летнего оздоровительного периода.
9. Комиссия пришла к единому мнению, что спортивная площадка к летнему периоду готова.

Председатель комиссии Махмутова Г.Т. Махмутова
Члены комиссии Рожина Г.З.Рожина
Мирзаханова Г.А.Мирзаханова
Садретдинова А.И. Садретдинова
Насирова Г.Ш. Насирова

Акт - РАЗРЕШЕНИЕ

на проведение занятий по физической культуре и спорту
в спортивном зале МБДОУ «Детский ад №87 «Золушка»
от 19.05.2026г

Комиссия в составе:

председателя: заведующей Махмутовой Г.Т.
членов комиссии: старший воспитатель- Рожина Г.З.
инструктор по физической культуре – Мирзаханова Г.А.
старшая медсестра – Садретдинова А.И.
уполномоченная по ОТ- Г.Ш. Насирова

составила настоящий акт о том, что:

1. В спортивном зале организованы места занятий, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям обучаемых.
2. Административно- педагогический персонал образовательного учреждения, с правилами безопасности и производственной санитарии при проведении учебной работы по физической культуре и спорту с детьми, ознакомлены.
3. Замечаний и предложений комиссии: строго соблюдать нормы по технике безопасности и санитарии.
Строго соблюдать график влажной уборки.
4. Заключение комиссии о готовности спортивного зала к летнему оздоровительному сезону : **ГОТОВ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ**

Председатель комиссии Махмутова Г.Т. Махмутова
Члены комиссии Рожина Г.З. Рожина
Мирзаханова Г.А. Мирзаханова
Садретдинова А.И. Садретдинова
Насирова Г.Ш. Насирова

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ
Детский сад №87 «Золушка»
Махмутова Г.Т. Махмутова
«18» мая 2026г

АКТ

проверки спортивного инвентаря и спортивного оборудования в физкультурном зале
МБДОУ «Детский сад №87 «Золушка»

Мы ниже подписавшиеся, комиссия в составе: заведующего МБДОУ Махмутовой Г.Т., старшего воспитателя Рожина Г.З., уполномоченный по охране труда Насирова Г.Ш., составили настоящий акт о том, что:

1) В спортивном зале для детей всё соответствует нормам по охране труда, правилам техники безопасности и санитарии, а так же возрастным особенностям воспитанников.

2) Административно –педагогически персонал МБДОУ с правилами по технике безопасности санитарии для занятий детей спортивном зале ознакомлен .

3) В физкультурном зале и на площадках МБДОУ спортивное оборудование для проведения занятий и прогулок подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

1. Шведская стенка – 7 шт. Каждая из перекладин находилась под нагрузкой 120 кг , приложенной под углом 60 градусов .

2. Наклонные доски – 4 шт под нагрузкой 160 кг

3. Наклонная лестница-2 шт под нагрузкой 90 кг

4. Канат – 4 шт. Канат для лазания путём приложения к нему груза равного 300 кг.

5. Гимнастические скамейки-4 шт под нагрузкой 240 кг

6. Туннель для лазания – 1шт

7. Стационарные баскетбольные кольца – 2 шт. Визуальный осмотр крепежа колец и крепежа к стене ,крепежа колец и стойки под нагрузкой.

Замечания и предложения комиссий: неукоснительно соблюдать правила по технике безопасности и санитарий, перед каждым занятием вести осмотр спортивного оборудования.

Заключение: после снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружено, крепежи надёжно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях лифтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надёжно завинчены .

Прогибы гимнастических снарядов соответствуют установленным правилам занятий по физкультуре и спорту нормам.

Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.

Старший воспитатель

Рожина

Рожина Г.З.

Уполномоченный по охране труда:

Насирова

Насирова Г.Ш.

Старшая медсестра

Садретдинова

Садретдинова А.И.

Инструктор по физ. культуре

Мирзаханова

Мирзаханова Г.А.