

АКТ

проверки работоспособности ВПС металлоискателя, видеокамеры

« 03 » 09. 2023.

Комиссией в составе директора МБОУ «Стаоузюмская ООШ» Хисматуллина Р.М.,
учителя ОБЖ Ибрагимов Р.Р., ЗДВР Тимергалиевой В.А.
проведена проверка работоспособности

(указывается вид системы - АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды
выполняемых работ)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Стаоузюмская основная общеобразовательная школа» Атнинского
муниципального района РТ

на объекте: школа

расположенном по адресу: дер. Старый Узюм, ул. Х. Такташ, дом 6

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в
период с " ___ " _____ г. по " ___ " _____ г.

В результате проверки работоспособности

установлено: замедкии нет
система работает.

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Подписи

Хисматуллин Р.М.

Ибрагимов Р.Р.

Тиергалиева В.А.

