

«СОГЛАСОВАНО»


Руководитель
Исполнительного комитета
Муниципального образования
г. Набережные Челны

«УТВЕРЖДЕНО»

Директор МАУДО
«СШ «Комсомолец»

«УТВЕРЖДЕНО»

Начальник управления
физической культуры и спорта
Исполнительного комитета
Муниципального образования
г. Набережные Челны


Ф.И.С. Салахов
«06» август 2025 г.


Е.Ю. Сенаторова
«06» август 2025 г.
МП


Р.Р. Ахметшин
«06» август 2025 г.
МП

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Спортивная школа «Комсомолец»
1.2. Адрес объекта 423815, РТ, г. Набережные Челны, б-р Шишкинский, д.5
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1537,4 кв. м
- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да; 4454 кв.м
1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025г., капитального 2030 г.
сведения об организации, расположенной на объекте: Спортивная школа «Комсомолец», спортивная гимнастика и художественная гимнастика.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Комсомолец», МАУДО «СШ «Комсомолец»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
423815, РТ, г. Набережные Челны, б-р Шишкинский, д.5
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казённое учреждение «Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: город Набережные Челны Республики Татарстан, проспект Хасана Туфана, 23-40

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):
физическая культура и спорт

- 2.2 Виды оказываемых услуг: оздоровительные мероприятия по укреплению здоровья; услуги спортивного зала; организация и проведение спортивно-массовых мероприятий
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети и взрослые трудоспособного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и зрения
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 265 чел./120 чел./ 43 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7, № 9, № 13, № 22, № 26; трамвай № 6, № 8, № 9, № 10.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ДУ
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

- вариант «А»-доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

-вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(ОСГУ),ВНД(К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(ОСГУ),ВНД(К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(ОСГУ),ВНД(К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (ОСГУ),ВНД (К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: основные функциональные зоны объекта избирательно инвалидам доступны.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий, капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2030 г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

обеспечение доступности по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов, как с точки зрения досягаемости и безопасности, так и информативности

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование с общественными организациями инвалидов: Общественная организация Татарская республиканская организация Всероссийское общество инвалидов Республики Татарстан

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается - нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 20___ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «___» _____ 20___ г.

3. Решения Комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов (здания, помещения и иные сооружения) и предоставляемых на них услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения от «___» _____ 20___ г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор
МАУДО «СИ «Комсомолец»
Е.Ю. Сенаторова
20__ г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Спортивная школа «Комсомолец»
- 1.2. Адрес объекта 423815, РТ, г.Набережные Челны, б-р Шишкинский, д.5
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1537,4 кв.м
- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да; 4454 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025г., капитального 2030 г.
сведения об организации, расположенной на объекте: Спортивная школа «Комсомолец», спортивная гимнастика и хореография.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Комсомолец», МАУДО «СИ «Комсомолец»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
423815, РТ, г. Набережные Челны, б-р Шишкинский, д.5
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование)Муниципальное казённое учреждение «Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты город Набережные Челны Республики Татарстан, проспект Хасана Туфана, 23-40

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) физическая культура и спорт
- 2.2 Виды оказываемых услуг: оздоровительные мероприятия по укреплению здоровья; аренда имущества; услуги спортивного зала; организация и проведение спортивно-массовых мероприятий
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий, капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий, капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____ Е.Ю. Сенаторова, Директора МАУДО «СШ «Комсомолец».

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий, капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий, капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____ Е.Ю. Сенаторова, Директора МАУДО «СШ «Комсомолец».
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ДУ
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	б/н	Тех.паспорт
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	5	7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(ОСГУ), ВНД(К)	7-12	9-14
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(ОСГУ), ВНД(К)	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(ОСГУ), ВНД(К)	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	13-17	15-19
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(ОСГУ), ВНД(К)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: основные функциональные зоны объекта избирательно инвалидам доступны.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий, капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	ремонт (текущий, капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов, как с точки зрения досягаемости и безопасности, так и информативности

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.

4.4.6. другое Акт обследования доступности для инвалидов и других мобильных групп населения действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

<https://karta.tatar.ru/frame?gu=guestAccessible>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 1 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 1 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 2 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 2 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ - _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 1 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ 19 _____ на _____ 19 _____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ 17 _____ на _____ 2 _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Председатель комиссии:

Е.Ю. Сенаторова, директор
МАУДО «СШ «Комсомолец»




(Подпись)

Члены комиссии:

представитель общественных
организаций инвалидов


А.Д. Натифов, эксперт по обеспечению
доступной среды для инвалидов и маломобильных
групп населения



(Подпись)


представители организации,
расположенной на объекте

Е.В. Суржикова, заместитель директора по
эксплуатации объекта спорта



(Подпись)

Т.Ф. Хусаинова, заместитель директора по
учебно-спортивной работе



(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)

Комиссией по проведению обследования и паспортизации объектов (здания, помещения и иные сооружения) и предоставляемых на них услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «___» _____ 20__ г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Спортивная школа «Комсомолец», МАУДО «СПШ «Комсомолец», РТ, г. Набережные Челны, б-р Шишкинский, д.5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	1				
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	1	2-4				
1.3	Лестница (наружная)	нет	2	5	Доступ обеспечен			
1.4	Пандус (наружный)	есть	3	5	Пандус не соответствует СП №59.1333 0.2020	К		
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пандус	ДУ (К)	1-3	1-5	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Комсомолец», МАУДО «СШ «Комсомолец», РТ, г. Набережные Челны, б-р Шишкинский, д.5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/не	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	5	Не отмечены контрастной полосой 8-10см первая и последняя ступеньки	С	Индексирование ступенек	Ремонт капитальный
2.2	Пандус (наружный)	есть	3	5	Пандус не соответствует СП №59.1333 0.2020	К	Установка соответствующего нормативу	Ремонт капитальный
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4	6	Отсутствует дополнительный поручень	О,С	Установка поручня	Ремонт капитальный
2.4	Дверь (входная)	есть	5	7	Доступ обеспечен			
2.5	Тамбур	есть	6	8	Доступ обеспечен			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И	2,4,5,6	5-8	Ремонт капитальный
Пандус (наружный)	ДУ	3	5	Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; П-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ _____
от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Комсомолец», МАУДО «СШ «Комсомолец», РТ, г. Набережные Челны, б-р Шишкинский, д.5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	7	9				
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	8	10	Не соответствует СП №59.1333 0.2020	ОСГУ	Индексация первой и последней ступенек контрастной полосой 8-10см	Ремонт капитальный
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	9	11				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	10-12	12, 13, 14				
	ОБЩИЕ требования к зоне	Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность МГН всех категорий. При отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании требования к пути движения расширяется до требований к путям эвакуации (или, наоборот, требования к путям эвакуации распространяются на пути движения внутри здания к месту целевого посещения и обратно к входу/выходу). Места обслуживания необходимо располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: не более 15 м. от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Лестница (внутри здания)	ДЧ-И(ОСГУ)	7-12	9-14	Индексация первой и последней ступенек контрастной полосой 8-10см
--------------------------	------------	------	------	---

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: при выделении финансирования

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Комсомолец», МАУДО «СШ «Комсомолец», РТ, г. Набережные Челны, б-р Шишкинский, д.5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	да	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта)	ВНД	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не доступно

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Комсомолец», МАУДО «СПШ «Комсомолец», РТ, г. Набережные Челны, б-р Шишкинский, д.5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Не соответствует СП№59.13330.2020	ДП-И(ОСГУ),ДУ(К)	Установка соответствующего СП№59	Ремонт капитальный
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(ОСГУ), ДУ(К)			Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нуждается в адаптации

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Комсомолец», МАУДО «СШ «Комсомолец», РТ, г. Набережные Челны, б-р Шишкинский, д.5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	13, 14, 15	15, 16, 17				
6.2	Акустические средства	есть	16, 17	18, 19				
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-В	13-17	15-19	Требуется установка направляющих тактильно-контрастных указателей на основных путях движения

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: при выделении финансирования