


Утверждаю
Заведующий МАДОУ детский сад №115
«Звездочки»



АКТ

обследования малых архитектурных форм и спортивных сооружений на 20.05.2026 года

МАДОУ г. Набережные Челны «Детский сад № 115 «Звездочки»

Адрес: пр. Хасана Туфана д.51 (13/14)

На основании приказа № 121-о от 20.05.2026 комиссией в составе заместителем заведующего по ХР Н.Н Хохловой, старшим воспитателем Стрижовой Е.И и уполномоченной по охране труда Салаховой М.З осмотрены малые формы, песочницы, тентовые навесы на прочность и устойчивость в соответствии требованиями охраны жизни и здоровья детей с целью исключения травм.

Характеристика игровых площадок:

На территории ДОУ находятся 13 игровых площадок, 7 веранд (тентовые навесы), из них 6 двойных и 1 одинарные. Территория между участками разграничена кустарниками. Двойные веранды отгорожены между собой кирпичной кладкой. Кирпичная кладка не деформирована, выпадавших кирпичей не наблюдается. В каждой веранде имеется хоз.блок. На дверях установлены врезные замки. На момент проверки все двери заперты, замки целостные. Пол в верандах деревянный, крашенный. Половые доски не имеют дефектов, плинтуса не повреждены. Скамейки внутри веранд прикреплены к стене. На каждом участке имеется скамейка с металлическими ножками, которая закреплена в земле, не имеют механических и коррозионных повреждений (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.). Поверхность игровой зоны засеяна газонной травой. На участках установлено игровое оборудование завода – изготовителя ЗАО «КСИЛ» г. Санкт-Петербург в 2015 году. На каждом участке расположены 4-5 игровых МАФов с учетом возрастных особенностей.

Перечень установленных МАФов:

- Детский игровой комплекс Н-0,9м;
- Детский игровой комплекс «Мини Н-0,6 м;
- Детское спортивное оборудование «Бум»;
- Детский спортивный комплекс;
- Домик-беседка;
- Домик-беседка «Цветочек»;
- Качалки на пружине «Гномик», «Мотоцикл», «Рыбка», «Ромашка», «Дельфин», «Петушок»;
- Счеты на столбах;
- Песочница с крышкой;
- Скамья на металлических ножках.

Перечень оборудования спортивной площадки


N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект
1	гимнастическое бревно – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов
2	прыжковая яма с песком – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов
3	шведская стенка с канатом и турником -1 шт.	Соответствует	Нет дефектов
4	шведская стенка вертикальными кольцами -2 шт	Соответствует	Нет дефектов

Заключение комиссии: при комиссионной проверке замечаний и нарушений ТБ не выявлены, проведение спортивных мероприятий и подвижных игр на игровых площадках разрешается.

1. Игровые площадки соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности.
2. МАФы, спорт оборудование исправны, соответствуют нормам и правилам техники безопасности и СанПиНа.


Члены комиссии:

Заместитель заведующего по ХР




Н.Н. Хохлова

Старший воспитатель



Е.И Стрижова

Уполномоченный по охране труда



М.З Салахова