



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

**«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому
направлению развития воспитанников №119 «Кроха»**

г. Набережные Челны, 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ № 119 «Кроха»

Талапина С.Н.

04 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №119 «Кроха».

1.2. Адрес объекта: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Авангардная, дом 55.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 4469,60 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 9480 кв. м

1.4. Год постройки здания 2015, последнего капитального ремонта _____.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения): муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №119 «Кроха» (МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №119 «Кроха»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Авангардная, дом 55.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление на основании Постановления Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны от 23.06.2015 года № 3774.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3. Форма оказания услуг на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 2 до 7 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: да.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 240 детей, 70 сотрудников, 480 чел. родители

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: по пр. Фоменко пос. Замелекесье остановка «Проспект Гостева», автобус: № 26, 9, 12, 13; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – не предусмотрено.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 450 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 4 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
1.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3.	с нарушениями зрения	ДУ
4.	с нарушениями слуха	ДУ
5.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И(К,О,С)
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К,О,С)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К, С, О)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У, О) ДЧ-И (К, С)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О, С) ВНД (К)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У)

		ВНД (Г, С)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

*указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно не доступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: основные функциональные зоны объекта частично доступны для некоторых категорий инвалидов.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	текущий ремонт

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: по мере выделения финансирования.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно полностью всем категориям

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласие на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласие работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласие с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласие с общественными организациями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/>.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ

«Детский сад № 119 «Кроха»

С. Н. Талапина

07 2022 г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

г. Набережные Челны

09 июля 2022 года

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №119 «Кроха».

1.2. Адрес объекта: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Авангардная, дом 55.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 4469,60 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 9480 кв. м

1.4. Год постройки здания 2015, последнего капитального ремонта _____.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения): муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №119 «Кроха» (МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №119 «Кроха»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 423831, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Авангардная, дом 55.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление на основании Постановления Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны от 23.06.2015 года № 3774.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 2 до 7 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: да.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 240 детей, 70 сотрудников, 480 чел. родители.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: по пр. Фоменко пос. Замелекесье остановка «Проспект Гостева», автобус: № 26, 9, 12, 13; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – не предусмотрено.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 450 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 4 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
1.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3.	с нарушениями зрения	ДУ
4.	с нарушениями слуха	ДУ
5.	с нарушениями умственного развития	ДУ

- * указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».
- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
 - вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
 - вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;
 - «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И(К,О,С)		4, 5, 6
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К,О,С)		7, 8, 9, 10
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К, С, О)		11, 12, 13, 14, 15
4.	Зона целевого назначения здания	ДП-И (Г, У, О)		16, 17

	(целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, С)		
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О, С) ВНД (К)		18, 19
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У) ВНД (Г, С)		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		1, 2, 3

*указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ –доступно условно; ВНД – временно не доступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

основные функциональные зоны объекта частично доступны для большинства категорий инвалидов.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
9.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
10.	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
11.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
12.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
13.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
14.	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
15.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
16.	Все зоны и участки	текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения по мере выделения финансирования.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно полностью.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/>.

5. Особые отметки.

Приложения:

1. Территория, прилегающая к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.
7. Результаты фото фиксации на объекте 19 фото на 19 л.

Председатель комиссии:
Заведующий МАДОУ № 119 «Кроха»



 С. Н. Талапина

Члены комиссии:


Заместитель заведующего по хозяйственной работе

 Е. В. Пилясова

Старший воспитатель


 Ю. С. Базан

Педагог-психолог

 Г. З. Латипова

Эксперт по обеспечению доступной среды
для инвалидов и маломобильных групп населения



 А. Д. Натифов

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №119 «Кроха», г. Набережные Челны, ул. Авангардная, дом 55

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Доступ обеспечен,	-	соответствует требованиям	Не нуждается
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Доступ обеспечен	-	соответствует требованиям	Не нуждается
1.3	Лестница (наружная)	нет		-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Отсутствует специально обозначенное парковочное место для инвалидов: (), перепад высот на пути от стоянки ко входу на территорию	К, О	установить знак парковочного места для транспорта инвалидов, выполнить разметку и съезд к парковочному месту	Текущий ремонт

Специальные требования к зоне						Текущий ремонт
-------------------------------	--	--	--	--	--	----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г, У) ДЧ-И(К,О,С)	-	№ 4, 5, 6	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен частично, нуждается в адаптации.

I. Результаты обследования:

1. Вход (входы) в здание

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательнo-речевому направлению развития воспитанников №119 «Кроха», г. Набережные Челны, ул. Авангардная, дом 55

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		-	Отсутствует тактильная полоса перед ступенью, контрастная маркировка проступи ступени -	С	обустройство тактильных наземных указателей	-
2.2	Пандус (наружный)	есть			- Наличие перепада высот между площадкой и скатом высотой 3,5см; - Отсутствуют горизонтальные завершения поручней длиной 30 см в верхней части пандуса; - Поверхность пандуса облицована скользкой плиткой	О, К		Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			- поверхность площадки облицована скользкой плиткой;	Г, К, О, С, У	Устройство противоскользкого покрытия	Текущий ремонт
2.4	Дверь входная	есть			-	-	-	-
2.5	Тамбур	есть			Наличие порога внутренней двери между тамбуром и коридором высотой 2,5 см	К		Текущий ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне								Текущий ремонт
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К,О,С)	-	№ 7, 8, 9, 10	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен частично, нуждается в адаптации.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №119 «Кроха», г. Набережные Челны, ул. Авангардная, дом 55

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть					Г, К, О, С		Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует поручень с одной стороны лестничного марша; - первая и последняя ступень различаются от других по высоте, которая составляем менее 13 см; - отсутствует маркировка крайних ступеней 	О, С	Установить поручни на лестнице с одной из сторон на высоте 0,9 м с горизонтальным и нетравмирующими окончаниями, выполнить маркировку крайних ступеней	Текущий ремонт	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-	-

3.5	Дверь	есть			Наличие у металлических дверей порога высотой 6,5 см	К	установить минипандус к порогу, (или) заменить дверную коробку для понижения порога	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Наличие у металлических дверей порога высотой 6,5 см	К	установить минипандус к порогу, (или) заменить дверную коробку для понижения порога	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К, С, О)	-	№ 11, 12, 13, 14, 15	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен частично, нуждается в адаптации.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №119 «Кроха», г. Набережные Челны, ул. Авангардная, дом 55

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
3.2	Зальная форма обслуживания	есть			- ввиду отсутствия лифта доступ на второй этаж отсутствует; - наличие у металлических дверей (музыкального зала и спортзала) порога высотой 6,5 см	К	установить лифт (или подъемную платформу подъема на второй этаж), минипандус к порогу, (или) заменить дверную коробку для понижения порога	Капитальный ремонт
3.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
3.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-

3.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У, О) ДЧ-И (К, С)	-	№ 16, 17	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ для помещений второго этажа обеспечен избирательно, нуждается в адаптации.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №119 «Кроха», г. Набережные Челны, ул. Авангардная, дом 55

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			<ul style="list-style-type: none"> - дверной проем в свету менее 0,9 м; - отсутствие опорных поручней унитаза на высоте 0,75-0,85 м; - отсутствует зона для пересаживания около унитаза; - раковина установлена на высоте более 0,8 м; - под раковиной свободное пространство глубиной менее 0,3 м. - отсутствие крючков для костылей; - напольное покрытие выполнено из скользкой плитки 	К, О	Замена входной двери, перепланировка расположения санитарных приборов с установкой опорных поручней, замена напольного покрытия на противоскользящее.	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							Капитальный ремонт

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Условия доступности* (в пункте 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-техническое помещение	ДЧ-И (Г, У) ДЧ-И (О, С) ИИД (К)	-	№ 18, 19	Капитальный ремонт

* указывается: ДЧ-В - доступно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-И (Г, У) - доступно избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ИИД - невозможно

**указывается один из вариантов: не требуется, ремонт (технический, капитальный), дополнительная разметка в ТСП, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ не обеспечен, нуждается в адаптации.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №119 «Кроха», г. Набережные Челны, ул. Авангардная, дом 55

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Визуальные средства	нет			<ul style="list-style-type: none"> - Вход на территорию не оборудован вывеской с информацией об объекте; - На пути движения по территории отсутствуют информирующие указатели, направляющие к зданию; - отсутствие при входе в здание вывески с названием организации, графиком работы, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля - в коридоре первого этажа у главного входа отсутствует вывеска с планом здания, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля; - в коридорах отсутствуют указатели направления движения, входа, выхода - в коридорах отсутствуют визуальные контрастно-тактильные таблички у дверей кабинетов со стороны ручки на высоте 1,4-1,5 м; 	К,С,О,У		Текущий ремонт

					отсутствует контрастная маркировка ступени площадки входа в здание; крайних ступеней межэтажных внутренних лестниц.			
5.2	Акустические средства	нет			Не оборудованы места занятий для лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука	Г	В музыкальном зале установить: индукционные петли для лиц с дефектами слуха.	Текущий ремонт
5.3	Тактильные средства	нет			-Отсутствует тактильная полоса перед ступенью входной площадки в здание.	С	-	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, У) ВНД (Г, С)	-	-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ не обеспечен, нуждается в адаптации.

Прошнуровано и пронумеровано.

Всего 240 (еорок) лист об.



С.Н. Маламина

подпись

расшифровка подписи